

# 600 Wipe Down Solvent

## Verdünnungen & Lösemittel

Professional Wipe Down Solvent



### PRODUKT BESCHREIBUNG

Professionelle Reinigungsverdünnung, um Oberflächenverunreinigungen, wie z. B. Wachse, Öl und Schleifrückstände, vor dem Schleifen, Oberflächenvorbereitung oder Farbauftrag.

### PRODUKT INFORMATION

Farbton:	ITA075
Spezifisches Gewicht:	0.75
Volumenfestkörper:	0%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	750 g/l
Gebindegröße:	5 l, 200 l

### TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

#### Trocknung

#### Überarbeitung

#### Untergrundtemperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Überarbeitung mit								

### VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

<b>Vorbereitung</b>	Entfernen Sie Staub durch Absaugen oder Abblasen, dabei die Fläche mit einem sauberen Tuch abwischen.
<b>Methode</b>	Die Oberfläche mit der "ZWEI TUCH METHODE" reinigen. Ein Tuch mit 600 Wipe Down Solvent tränken und damit die Oberfläche bearbeiten. Schnell mit einem zweiten, trockenem Tuch nachwischen, um Verunreinigungen zu entfernen. Das Lösemittel darf auf der Oberfläche nicht trocken werden. Arbeiten Sie auf kleinen Flächen, damit mit dem zweiten Tuch die Fläche reinigt und abgetrocknet wird. Vorgang wiederholen, bis alle Rückstände entfernt sind, dabei die verwendeten Tücher regelmäßig wechseln.
<b>Hinweise</b>	<b>Zusätzliche Informationen</b> Bei der Verwendung nur eines Tuches besteht die Gefahr, die Verunreinigungen auf der Oberfläche zu verteilen. Schleifrückstände auf der Oberfläche können die Anhaftung von Farbe negativ beeinflussen.
<b>Kompatibilität/Untergründe</b>	Nicht als Verdünnung verwenden.

### TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

<b>Lagerung</b>	<b>TRANSPORT:</b> 600 Wipe Down Solvent muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden. <b>LAGERUNG:</b> Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von 600 Wipe Down Solvent zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen.
<b>Sicherheit</b>	<b>ENTSORGUNG:</b> Reste von 600 Wipe Down Solvent sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
<b>WICHTIGER HINWEIS</b>	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neueste Ausgabe ist.</i>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.