

LAVORI DA ESEGUIRE SULL' UNITA'

Con valenza solo esemplificativa e non esaustiva si comunica che i lavori da eseguire sono i seguenti:

ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA

- Rinnovo Certificato di Sicurezza;
- Ripristino di tutte le dotazioni di sicurezza obbligatorie;
- Ripristino catena ed ancora;
- Check elettrico completo impianti Vcc Vca;
- Verifica funzionalità caricabatterie;
- Ripristino batterie mancanti (ne è stata rinvenuta una scollegata nel lower deck, da verificare);
- Verifica e manutenzione di valvole di sicurezza e passascafi delle prese a mare e scarichi sommersi;
- Verifica dell'estensione e della natura del fenomeno corrosivo sulla deriva e relativa manutenzione ;

ANOMALIE FUNZIONALI E/O RELATIVE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

- Manutenzione ordinaria e straordinaria motore (vi sono fioriture di ruggine nel blocco motore);
- Manutenzione ordinaria piede poppiere e sostituzione della relativa guarnizione a scafo;
- Rinnovo antifouling carena; -Sostituzione anodi sacrificali in zinco;
- Verifica funzionale e manutenzione elementi timoneria;
- Manutenzione ordinaria winch;
- Verifica e manutenzione ordinaria sartame;
- Verifica e manutenzione a strutture ed elementi di fissaggio di albero e boma;
- Verifica e pulizia serbatoi di bordo;
- Dal pannello adiacente il quadro elettrico risultano asportati il VHF e lo stereo;
- Non sono state rinvenute vele;

ANOMALIE ESTETICO/FUNZIONALI E/O RELATIVE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

- Portello di copertura presa banchina mancante;
- Portello/Seduta gavone pozzetto mancante e gavone sporco e pieno d'acqua;
- Schermo strumento multifunzione SIMRAD (in pozzetto) deteriorato;
- Fioriture di ruggine su forno e fornelli (mancano anche i bruciatori);
- Verifica funzionale elettrodomestici;

ANOMALIE ESTETICHE E/O RELATIVE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO

- Opacizzazione scafo e sovrastruttura;
- Deterioramento (rugosità, imbrunitura e macchiatura) teak coperta e legni esterni unità;
- Opacizzazione acciai di bordo con presenza diffusa di ossido;
- Decorticature lungo tutto lo scafo;
- Teak di rivestimento portello gavone di poppa danneggiato;
- Materassi sporchi e macchiati;
- Sporcizia al di sotto dei pagliolati;
- Graffiature su tavolo in materiale plastico in pozzetto;