

Con valenza esemplificativa e non esaustiva, si comunica che le anomalie presenti sull'unità sono:

- Teak plancetta di poppa da rifare



- Teak pozzetto esausto, da rifare



- Capodibanda, banda coperta e giro poppa da rivedere carteggiature
- Verniciatura esterna scafo, coperta e sovrastruttura da lucidare
- Tavolo teak fly da rifare
- Cuscinerie guida fly da rifare
- Cuscinerie schienali fly esauste, da rifare, mancano alcuni teli di copertura

- Soft top fly mancante



- Corrosione base serbatoio boiler da sistemare
- Perdita olio idraulico da pompa PTO da trasmissione destra da sistemare
- Pompe di sentina in corto, da sistemare e revisionare
- Pistoni passerella corrosi, da rivedere. Ritocchi passerella da effettuare sulla verniciatura del corpo
- Luci testa passerella da sostituire
- Bitta su specchio di poppa da sostituire in quanto piegata
- Fermo porta/salone da sistemare
- Uno schermo GPS da sistemare in quanto non leggibile per un problema con contrasto e luminosità
- Tagliando motori, generatori, dissalatori ed invertitori da effettuare
- Si consiglia fortemente di effettuare manutenzione di tutte le valvole scarichi e prese a mare
- Impianto antincendio da revisionare
- Zattera di salvataggio da revisionare

Foto carenaggio giugno 2018



*(photo 07.06.2018)*



*(photo 07.06.2018)*