

Vz 68 – RIF. Asta 3290

Con valenza esemplificativa e non esaustiva si segnala che:

i motori sono stati recentemente oggetto di manutenzione straordinaria attraverso officina specializzata (Navalmecanica di Vibo Marina).

L'ispezione eseguita a bordo ha evidenziato l'esistenza di alcune anomalie che necessitano l'esecuzione di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria come in seguito dettagliato:

- eliminazione di abrasioni e decorticature del rivestimento di finitura della sovrastruttura in prossimità dei camminamenti laterali esistenti sul Main Deck
- lucidatura dello scafo "Opera Morta";
- lucidatura della sovrastruttura e del Fly;
- rinnovo del teak Main Deck e plancetta poppiera;
- carteggiatura del capo di banda;
- ripristino del tavolo in essenza lignea esistente in pozzetto;
- sostituzione della strumentazione per la navigazione sulla plancia del Fly, in quanto deteriorata;
- manutenzione dei generatori ausiliari previa eliminazione perdite olio/gasolio, sostituzione filtri olio/gasolio/aria e sostituzione olio;
- manutenzione dei motori principali previa pulizia scambiatori e verifica funzionamento previo monitoraggio temperature di esercizio nei singoli regimi di rotazione;
- eliminazione localizzata di ossidazione superficiale e intervento di ripristino localizzato rispettivamente dalle strutture dei MMPP e dei Generatori Ausiliari;
- sostituzione delle tubazioni "ad alta pressione" ossidate esistenti su entrambi gli invertitori;
- pulizia accurata delle sentine previo lavaggio con soluzione alcalina e disinfettante, sgrassaggio, lavaggio ulteriore e sanificazione finale;

- ripristino dell'impianto domotico previa verifica funzionamento con specifico test, verifica anomalie allo schermo Touch e prove funzionali;
- sostituzione delle batterie servizi esaurite;
- rinnovo moquette e relativo materassino di supporto al piano Lower Deck, locale disimpegno cabine di poppa;
- lavaggio della tappezzeria e dei Tendaggi;
- fornitura tendalino copertura Fly;
- montaggio, con ripristini localizzati, di alcuni pannelli costituenti ciellini;
- ripristino funzionalità passerella telescopica previa revisione impianto oliodinamico con sostituzione elettrovalvole;
- lavaggio finale dell'imbarcazione;
- lucidatura acciai;
- fornitura equipaggiamento di sicurezza e dotazioni scadute;
- rinnovo zattera Salvataggio;
- Carenaggio;
- Sostituzione Zinchi;