

# RESPEKTER DE GULE BØJER NØ FOR SLETTEN HAVN

Jf. Efterretninger for søfarende NM-885-17 er der udlagt et midlertidigt stendepot NØ for Sletten Havn. Det er afmærket med gule bøjer, som bør respekteres for at undgå grundstødning. I den seneste uge har der været flere grundstødninger!!

Markeringen er uden lys om natten!

Med venlig hilsen

Eva Hofman-Bang

Formand for Sletten Bådeklub

Søkort 131 (INT 1331).

Publikation [www.danskehavnelods.dk](http://www.danskehavnelods.dk).



★  
NM-885-17 (T)

Danmark. Sundet. Sletten Havn. Anlægsarbejde udsat. Midlertidigt stendepot etableret.

Referencer NM-823-17 (ajourført gentagelse).

Detaljer Indtil videre er forlængelsen af den eksisterende mole på position 1) udsat.

1) 55° 57,227'N - 012° 32,260'E mole

Et midlertidigt stendepot er etableret i et område afgrænset af linjerne mellem position 2) - 5). Depotet er afmærket som anført.

|    |                              |                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------|
| 2) | 55° 57,480'N - 012° 32,910'E | gul stage med krydstopbetegnelse |
| 3) | 55° 57,400'N - 012° 32,910'E | gul stage med krydstopbetegnelse |
| 4) | 55° 57,400'N - 012° 33,050'E | gul stage med krydstopbetegnelse |
| 5) | 55° 57,480'N - 012° 33,050'E | gul stage med krydstopbetegnelse |

Søkort 131 (INT 1331).

Publikation [www.danskehavnelods.dk](http://www.danskehavnelods.dk).

(Peter Madsen Rederi A/S 12. oktober 2017. Publiceret 12. oktober 2017)