

PRODUKTBEKRIVELSE

Slitesterk, hurtigtørkende polyuretan båtlakk med høy glans. Lys farge av rav fremhever treets naturlige struktur.

*Tøff og sterk polyuretan lakk, står godt mot slag, riper, olje, milde syrer og alkalier.

*Hurtigtørkende, minsker risk for støv lakkefilmen.

*Reduserer arbeidstid; påfør 2 strøk pr. dag, sliping etter 2-3 strøk.

*Inneholder HALS og UV absorbere, gir treet bedre beskyttelse, og forlenger lakkens "levetid".

*Meget god flyt og påføringssegenskaper, gir et profesjonelt resultat.

* Godt egnet til alle typer treverk, inkludert fete treslag som Teak og Iroko.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YVA501
Finish	Høyblank
Densitet	0.9
Tørrstoffinnhold	42%
Normal lagringstid	2 år
VOC	453 g/lit
VOC (EU Løsningsmiddel)	500.6 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Embalasje størrelse	375 ml , 750 ml , 2.5 Lt. , 5 Lt.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	30°C (86°F)
Gjennomtørr	6 timer	3 timer	2.5 timer	2 timer
Støvtørr	2 timer	45 min.	40 min.	30 min.

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		30°C (86°F)	
Overmalt med	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Compass	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.
Goldspar	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.
Goldspar Satin	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.
Original	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.
Schooner	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.
Schooner Gold	10 timer	1 mnd.	8 timer	1 mnd.	6 timer	1 mnd.	4 timer	1 mnd.

BRUKSANVISNING**Forbehandling****TIDLIGERE LAKKERTE FLATER**

I God Stand Rengjør med tynner. Slip med papir 280-320. Fjern slipestøv med tynner.

I Dårlig Stand Fjern all gammel lakk.

Påfør minimum 3-5 strøk. Slip mellom hvert 2-3 strøk, bruk 320-400 papir.* Fjern alt slipestøv med en klut.

BART TRE Slip med papir 80-180 fulgt av papir 280. Fjern slipestøv ved å børste eller tørke av overflaten. Bruker man tynner må den fordampe fra overflaten før arbeidet starter.

FETE TRESORTER f. eks TEAK Må være grundig avfettet (Tynner No.1 er anbefalt) og forbehandlet før påføring av Compass. Se til at overflaten er helt tørr før påføring av første strøk. Prime, hvis anbefalt, med Clear Wood Sealer Fast Dry.

Pensel/Rull Hvis ikke Clear Wood Sealer Fast Dry blir brukt som grunning, tynn første strøk 30% med Tynner No.1. Etterfølgende strøk kan tynnes opp til 15% avhengig av temperatur, påføringsforhold og egne ønsker. Påfør 3-5 strøk med pensel/4-6 med rull til tilfredsstillende finish er oppnådd. Slip mellom hvert 2-3 strøk, bruk 320-400 papir.* Fjern alt slipestøv med en klut.

*Det estetiske utseende kan forbedres ved å slippe mellom hvert strøk.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.

Metode	Hell opp den mengden du regner med å bruke i en separat beholder. Unngå bruk direkte fra boksen. Filtrer lakken gjennom et malingsfilter for å forsikre om at lakken er ren for forurensing. Påfør ikke for hurtig.
Tips	<p>Blande Rør godt om før bruk.</p> <p>Tynner Pensel - YTA800 Tynner No.1. Sprøyting - YTA085 Tynner Nr. 3.</p> <p>Tynne Tynn første strøk 30% med anbefalt tynner. Järgmised kihid vöib vedeldada kuni 15% olenevalt ümbritsevast temperatuurist, pealekandmistingimustest ja isiklikust eelistusest, et saavutada võimalikult head viimistlust.</p> <p>Rengjøringsmiddel Tynner Nr. 1 (YTA800)</p> <p>Konvensjonell Sprøyte (Påføring med sprøyte - kun for profesjonelt bruk) Trykkbeholder: 1-2 bar 14,5-29 psi (pistoltrykk), 8-10 psi (luft trykk) Sprøytespiss: 1.2-1.4 mm. Tynn ut 20-25% med Tynner No.3.</p> <p>Pensel Bruk alltid en ren pensel som er brukt til lakkarbeid. Rengjør penselen før bruk.</p> <p>Rulle Hvis man påfører med rull, bruk en korthåret rull og fordriv med en god pensel eller pute for å fjerne luftblærer fra lakk filmen.</p> <p>Annet Oppgitte sprøytetrykk er kun anbefalte. Den som påfører lakken bruker de innstillinger som gir best resultat for den individuelle teknikken og de rådende forhold. Unngå bruk direkte fra boksen. Hell opp den mengden du regner med å bruke i en separat beholder.</p> <p>Ved påføring av Compass med pensel eller rull kan det bli nødvendig å justere antall strøk for å oppnå anbefalt filmtykkelse.</p>
Viktig informasjon	<p>La aldri bart tre stå ubehandlet over lengre tid, da det vil ta opp fuktighet.</p> <p>Unngå bruk av Compass direkte fra boksen, da dette kan forårsake at lakken eldes og faren for forurensing er stor. Hvis man ikke følger anbefalte tørketider kan det forårsake rynking, dårlig gjennomtørk og dårlig heft.</p> <p>Unngå å male i direkte sollys. Brukes kun over vannlinjen.</p> <p>Bruk kun anbefalte tynnere.</p> <p>For utendørs bruk.</p> <p>Hvis man overskrider maks overmalingsstid, slip med papir 280-320.</p> <p>Produktets temperatur skal være min. 15°C og maks 30°C.</p> <p>Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.</p> <p>Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.</p>
Kompatibilitet/Underlag	Godt egnet til alle typer treverk, inkludert fete treslag som Teak og Iroko. 2-komponente produkter må ikke påføres over 1-komponente.
Antall strøk	Tidligere lakkert tre: minimum 3 ufortynnete strøk (5 hvis man foretrekker å tynne ut lakken). Bart tre: 1 fortynnet strøk, etterfulgt av 3-5 ufortynnete strøk (5-7 hvis man foretrekker å tynne ut lakken).
Spre-evne	(Teoretisk) - 14.3 m ² /lt (Praktisk) - 12.9 m ² /lt
Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk	30 micron tørr .
Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk	71 micron våt .
Påføringsmetoder	Pensel, Rulle, Konvensjonell Sprøyte (Påføring med sprøyte - kun for profesjonelt bruk).

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	<p>GENERELL INFORMASJON</p> <p>Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Compass må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.</p> <p>TRANSPORTINFORMASJON</p> <p>Compass bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.</p>
Sikkerhet	<p>GENERELT</p> <p>Bruk alltid hansker, vernebriller og kjeledress. Brukeren skal forsikre seg om å ha et yrkeshygienisk datablad tilgjengelig for dette produktet, og kjenne til sikkerhetsforskriftene før bruk. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.</p> <p>DEPONERING</p> <p>Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes.</p>
VIKTIG INFORMASJON	<p><i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i></p>