

Test: Våffeljärn

Så testade vi

Testet är gjort av **Birgitta Rasmusson**, tidigare chef för Ica provkök.

Varje järn har gräddat våfflor av två förpackningar våffelmix uppdelade i två omgångar. Tesresultatet för första våfflan, den fjärde/femte och den sista granskades för att kontrollera termostatens funktion och järnets värmefördelning.

Den praktiska bedömningen skedde under testets gång.

Våffeljärnen är köpta i Stockholm eller på nätet under januari och februari 2015. Priset är det vi betalade i butik/på nätet.

Betygsskalan är 1 till 5,

Fler tester hittar du på icakuriren.se



Märke Modell	Andersson WMR 2.2	Emerio WM-107165	Melissa UGS	Clas Ohlson 44-1012NW-12L	Ica Cook & eat	Invite Järna 497142	OBH Nordica 6961	Severin 2106	Wilfa WAD-619B	Åviken 906.004
Pris	199 kr	299 kr	389 kr	399 kr	399 kr	399 kr	479 kr	599 kr	799 kr	799 kr
Betyg gräddning	2	3	3	2	3	2	4	5	3	5
Kommentar	Våfflorna blir bleka, platta, feta och pannkakslika.	Våfflorna blir frasiga men ena sidan något ljusare än andra.	Våfflorna blir jämnt gulbruna med viss frasighet.	Våfflorna blir svagt gulbruna men pannkakslika.	Våfflorna blir jämnt gulbruna med viss frasighet men platta och feta.	Våfflorna blir bleka, svagt gula, platta, feta och pannkakslika.	Våfflorna blir jämnt gulbruna och frasiga.	Våfflorna blir jämnt, vackert gulbrun och frasiga.	Våfflorna blir ojämnt gulbruna med viss frasighet men platta.	Våfflorna blir jämnt, vackert gulbrun och frasiga.
Plus	+	+	+	+	+	+	+	+ Kan förvaras stående.	+ Kan förvaras stående.	+ Handtagen ger bra grepp. Kan förvaras stående.
Minus	– Mycket kondens under handtaget. Mycket ånga. Handtaget och termostatvredet blir varma. Svårt att ställa in.	– Mycket kondens. Vatten droppar ner på handtaget. Varm ånga som kan brännas. Kort sladd.	– Viss risk för varm ånga från handtaget. Litet smalt handtag ger dåligt grepp.	– Mycket kondens. Vatten bildas på undre handtagsdelen. Vatten på bänken under järnet efter gräddningen. Svårt att få hela hjärtan.	– Mycket kondens. Vatten bildas under handtaget. Vatten på bänken. Kondens under glaset på indikatorlamporna. Svårt att få hela hjärtan.	– Ett järn obrukbart på grund av trasigt gångjärn. Kondens under glaset på indikatorlampan. Vattenpölar under gångjärnet på bänken.	– Mycket kondens. Vattendroppar under handtaget. Mycket vattenånga uppåt. Svårt att få hela hjärtan.	– Kondensvatten under handtaget som blir för varmt att öppna. Kort sladd.	– Mycket kondensånga från alla sidor. Svårt att få grepp om termostatvredet. Svårt att få hela hjärtan.	– Ånga från alla sidor.

Totalbetyg



Sämst

Klassiska hjärtan

Bäst