


Brescia	24/11/2006
ns. rif. n°	17341
integrazione ns. rif. n°	-

SPETT.LE

Vs. riferimento:	contratto:	Cliente:	Fornitore:
Alla c.a.	Filiale: 		Fax:
Oggetto:	<ol style="list-style-type: none">1. Miniescavatore HUNAN SUNWARD mod. SWE17 matricola: SWE00269 anno: 20062. Miniescavatore HUNAN SUNWARD mod. SWE17 matricola: SWE0029 anno: 20063. Coppia rampe di carico mod. H 100/30B matricola: 28394 anno: 20064. Coppia rampe di carico mod. H 100/30B matricola: 28393 anno: 2006		
Esito dell'analisi formale della documentazione:			
Nei manuale dell'escavatore manca il livello di rumorosità e vibrazione al posto operatore ai sensi della Direttiva 98/37/CE All. I punto 1.7.4.f e 3.6.3..			
Da integrare.			

Distinti saluti.

CBF Service

Quartu S.Elena, 13/11/2006
Fattura n. 18

Descrizione

- Miniescavatore marca **SUNWARD SWE 17** Matr. **00269**
Bene nuovo di fabbrica
- Miniescavatore marca **SUNWARD SWE 17** Matr. **00298**
Bene nuovo di fabbrica
- N. 2 Benne cm. 26
Bene nuovo di fabbrica
- N. 2 Benne cm. 40
Bene nuovo di fabbrica
- N. 1 Coppia rampe di carico marca **DLMA. Mod. H100/30B**
Matr. **28393** Bene nuovo di fabbrica
- N. 1 Coppia rampe di carico marca **DLMA. Mod. H100/30B**
Matr. **28394** Bene nuovo di fabbrica
€ 400,00 + iva

Importo
Iva 20%
Totale

Dati per bonifico

Quartu Sant'Elena 19/07/06

Oggetto : Ns. migliore offerta per miniescavatore marca Sunward

Modello SWE 17 S con carro allargabile corredato di :

- N° 3 benne;
- N° 1 coppia di rampe di carico;

Importo totale

In attesa di una Vs. cortese risposta Vi porgiamo i ns. più distinti saluti.