



3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Lashelm G5-01

Om de effectieve levensduur van uw lasapparatuur te optimaliseren en extra kosten voor vervanging te vermijden, is regelmatig onderhoud belangrijk. Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om verzekerd te zijn van de gewenste bescherming. Hieronder vindt u een handig overzicht.
Lees en volg altijd de gebruiksaanwijzing.


Vóór gebruik

- Helm en hoofdband.** Controleer op barsten of beschadigde onderdelen. Vervang indien nodig.
- Beschermruiten.** Voor het best mogelijke zicht moeten deze schoon en zonder krassen zijn.
- Gelaatsafdichting.** Als de gelaatsafdichting beschadigd is, bestaat het risico dat besmette lucht in de helm binnendringt. Controleer of de gelaatsafdichting op haar plek zit en niet gescheurd of gespleten is.
- Lasfilter.** Controleer of de indicator voor een lege batterij niet knippert en of de sensoren schoon en onbedekt zijn.
- Ademhalingsslang.** Controleer of de slang niet beschadigd is en geen lucht lekt. Gebruik een slanghoes of een zware ademhalingsslang om de levensduur van de slang te verlengen.

Na gebruik

- Reinig de helm.** Veeg de binnen- en buitenkant van de helm af met een vochtige tissue of doek. Als u vermoedt dat de binnenkant van de ademhalingsslang vuil is, moet ze worden vervangen. NIET afspoelen, onderdompelen in water of reinigen met oplosmiddelen.
- Gelaatsafdichting en zweetband.** Verwijder indien nodig voor extra reiniging en vervang als ze gescheurd of gespleten zijn of als ze onhygiënisch worden.
- Beschermruiten en vizierruit.** Reinig met een zachte doek en vervang bij aanwezigheid van kuiltjes of krassen.
- Ademhalingsslang.** Vervang bij beschadiging, vervorming of luchtlek.
- Opslag.** Bewaar de helm op een droge, schone plek/kast, beschut tegen direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen.

Reserveonderdelen en accessoires



Onderdeelnr.	Beschrijving	Onderdeelnr.	Beschrijving	Onderdeelnr.	Beschrijving
16 90 20	Hoofdbescherming in stof	17 10 21	Leesglas sterkte 1,5X	61 05 00	Binnenvizier, inclusief vizierframe
16 90 21	Hoofdbescherming fluoriserend geel	17 10 22	Leesglas sterkte 2,0X	61 05 01	Buitenvizier, inclusief voorruit
16 90 22	Hoofdbescherming in leer	17 10 23	Leesglas sterkte 2,5X	61 11 90	Lashelm G5-01, zonder lasfilter, zonder nek- of hoofdbescherming
16 90 23	Hoofdbescherming in stof (groot)	17 10 24	Leesglas sterkte 3,0X	61 11 95	Binnenruit met luchtbuis en luchtstroomregelaars (inclusief vizierframe)
16 90 24	Krasbescherming (niet afgebeeld)	17 10 35	Leesglashouder	61 30 00	Vizierruit, anticondens en met harde laag, per 5 verpakt
16 90 30	Omhulsel	19 71 55	Scharniermechanisme, 1 paar	61 32 00	Hoofdband met montageonderdelen
16 90 35	Uitgebreid bedekkingspakket (omhulsel en grote hoofdbedekking in stof)	19 80 16	Zweetband (handdoekstof), per 3 verpakt	61 37 00	Luchtbuis ademhalingsslang (kort) incl. houder
16 90 41	Nekbescherming in stof (klein)	19 80 17	Zweetband (fleecekatoen), per 3 verpakt	61 37 01	Houder voor ademhalingsslang
16 90 42	Nekbescherming in stof (groot)	19 80 18	Zweetband (leer)	61 40 00	Gelaatsafdichting
16 90 43	Nekbescherming in leer	52 60 00	Beschermruit buitenzijde (standaard), per 10 verpakt	61 60 00	Draai- en schuifmechanisme, inclusief draaiknoppen
16 92 00	Werklamp, incl. montageonderdelen en kabels	52 70 00	Beschermruit buitenzijde (krassen), per 10 verpakt	61 60 01	Draairingen voor buitenruit
16 92 05	Beschermruit voor werklamp, per 5 verpakt	52 70 01	Beschermruit buitenzijde (krassen +), per 10 verpakt	61 60 02	Draaiknoppen
16 92 10	Lange voedingskabel voor werklamp	52 70 70	Beschermruit buitenzijde (hitte), per 10 verpakt	61 60 03	Hoofdband achterste deel
16 92 11	Korte voedingskabel voor werklamp	52 80 25	Afdekruid binnenzijde, per 5 verpakt	79 20 00	Startpakket verbruiksartikelen G5-01, inclusief zweetband, gelaatsafdichting, vizierruit, afdekruiten binnen- en buitenzijde. Draagtas
16 92 23	Zakje met Adflo batterij, voor werklamp bij gebruik van het regelventiel voor luchttoevoer (niet afgebeeld)	52 80 26	Afdekruid binnenzijde, +1 kleur, per 5 verpakt	79 01 05	Helm G5-01 zonder lasfilter, met 3M™ Adflo™ motoraangedreven ademhalingsbescherming
11 00 10	Passief lasfilter lenskleur 10 (90×110)	52 80 27	Afdekruid binnenzijde, +2 kleur, per 5 verpakt	61 78 00	Helm G5-01 zonder lasfilter, met 3M™ Adflo™ motoraangedreven ademhalingsbescherming en startpakket verbruiksartikelen Lashelm G5-01, zonder lasfilter
11 00 11	Passief lasfilter lenskleur 11 (90×110)	53 62 10	Kussengedeelte voor hoofdband G5-01		
11 00 12	Passief lasfilter lenskleur 12 (90×110)	53 62 11	Grote hoofdsteen		
11 00 13	Passief lasfilter lenskleur 13 (90×110)	60 10 00	Batterijhouder		
12 60 00	Afdekruid binnenzijde voor passief filter	60 20 00	Batterij CR2450		
16 90 20	Hoofdbescherming in stof (klein)	61 00 11	Speedglas passief lasfilterpakket G5-01 (kleur 11)		
16 90 40	Nekbescherming star	61 00 20	Speedglas lasfilter G5-01TW		
17 10 20	Leesglas sterkte 1,0X	61 00 30	Speedglas lasfilter G5-01VC		
		61 01 95	Buitenruit		





Onderhoudstips: 3M™ Speedglas™ Lashelm G5-02

Regelmatig onderhoud van uw lasuitrusting is belangrijk om de levensduur te verlengen en de extra kosten voor volledige vervanging te voorkomen. Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om te zorgen voor de juiste beschermingsniveaus, zie de onderdelenlijst hieronder voor reserveonderdelen en accessoires voor deze specifieke helm. Hier zijn enkele onderhoudstips om u aan de gang te houden; lees en volg altijd alle gebruikersinstructies.

Voor gebruik


- 1 **Helm en hoofdband.** Inspecteer op barsten of beschadigde of defecte onderdelen. Vervang indien nodig.
- 2 **Lasfilter.** Zorg ervoor dat uw lasfilter is uitgerust met een buitenste en binnenste beschermruit en controleer of de sensoren schoon zijn. Vervang de batterij als de indicator voor bijna lege batterij knippert of als de indicatoren niet knipperen wanneer de knoppen worden ingedrukt.
- 3 **Beschermruiten.** Voor het best mogelijke zicht moeten ze schoon en zonder krassen zijn. Gebruik een vochtige tissue of doek, zoals het reinigingsdoekje dat bij de helm wordt geleverd.
- 4 **Vergroting.** Probeer indien nodig een van onze vergrootlenzen, verkrijgbaar in de sterktes x1,5, x2,0, x2,5. De lens moet worden bevestigd aan de binnenste beschermruit en kan naar boven/beneden worden aangepast, afhankelijk van uw werkpositie.

Na gebruik

- 1 **Reinig de helm.** Veeg met een vochtige tissue of doek, zowel de binnenzijde als de buitenzijde van de helm. NIET spoelen of onderdompelen in water of reinigen met oplosmiddelen.
- 2 **Zweetband.** Indien nodig verwijderen voor extra reiniging en vervangen wanneer deze versleten of onhygiënisch wordt.
- 3 **Lasfilter.** Reinig het lasfilter en de beschermruiten met een pluisvrije tissue of doek. Wanneer de beschermruiten diepe putjes of krassen vertonen of een zachte doek het vuil niet meer kan verwijderen, is het tijd om ze te vervangen.
- 4 **Opbergen.** Berg de lashelm op in een droge, schone omgeving en uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen. Gebruik bij voorkeur de tas die bij de helm wordt geleverd.



Reserveonderdelen en verbruiksmaterialen



Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving	Art.nr.	Beschrijving
13 01 00	3M reinigingsdoekje	16 91 00	Hoofdkap, zwart/grijs	62 11 20	Helm G5-02 met lasfilter, hoofdband, reinigingsdoekje en tas
16 40 05	Oor- en nekbescherming, leder (3 onderdelen)	17 20 20	Vergrootlens x1,5	62 11 95	Helm zonder lasfilter, zonder hoofdband, zonder voorkap
16 90 05	Stoffen hoofdbescherming	17 20 21	Vergrootlens x2,0	62 20 00	Voorkap
16 75 20	Zweetband, badstof, paars, 2 stuks	17 20 22	Vergrootlens x2,5	62 40 00	Binnenste beschermruit, 2 stuks
16 76 00	Zweetband, badstof, 20 stuks	53 62 10	Kussenonderdeel voor hoofdband	62 60 00	Krasbestendige buitenste beschermruit, 5 stuks
16 80 00	Zweetband, leder	53 62 11	Grote hoofdsteun	70 50 20	Hoofdband met montageonderdelen en zweetband
16 80 10	Zweetband van fleecy katoen (lengte 24 cm), 2 stuks	60 10 00	Batterijhouder	70 60 30	Montageonderdelen (scharnieren) voor hoofdband
16 80 12	Zweetband van fleecy katoen (lengte 21 cm), 2 stuks	60 20 00	Batterij CR2450 Lithium 3 V	79 01 04	Opbergtas voor helm
16 90 01	Halsbescherming	62 00 20	Gebogen lasfilter G5-02, incl. binnen- en buitenbeschermruiten		

