























220V-240V 50HZ		parts not supplied	
CE			x1
IP44			x1
			x1

提供的部件			
			
			

步骤1		
步骤2		
步骤3		
步骤4		
步骤5		
步骤6		
步骤7		
步骤8		
步骤9		
步骤10		
步骤11		
步骤12		
步骤13		

3000K档位	
4000K档位	

档位调节