

Datum: 2018-01-17

Synpunkter eller förslag som du har:

Tänkte bara berätta att den som snöröjer och saltar på Oredslund gör ett mycket märkligt arbete. Det ligger kilovis med salt i alla korsningar/krökar och dåligt med salt på övriga ställen. Det har varit såphalt några dagar nu och det blir mer för nu fryser det strax på igen! Sedan är det Snöbärsvägen... en cykel- och gångbana slutar vid gamla minilivset och börjar igen där Snöbärsvägen tar slut. Där emellan, på själva gatan, är det halt som tusan i brant nerförbacke! Varför inte salta en sträng invid ena sidan, eller mitt på så man kan cykla säkert nerför backen till nästa cykelbana stöter till och slippa gå med cykeln kasande på tvären ner? Det ska väl inte var såphalt en sån liten bit mellan två cykel- och gångvägar?

Svar:

Hej!

Den aktuella gatan saltades igår förmiddag, då det var extremt halt, precis som du säger. Det normala är annars att den gatan grusas. När det gäller trottoarerna och GC-vägarna, förekommer både saltning och grusning.

Problemet med ojämn saltspridning känner jag inte igen, men det kan vara så att det sprids förhållandevis mer vid låga hastigheter som det blir i t.ex. korsningar.

Med vänlig hälsning
Ola Karlsson
Teknisk Samordnare Infrastruktur