

Datum: 2018-06-15

Synpunkter/klagomål eller förslag som du har:

Varför finns de inga väderskydd på östra ringvägen för Blekingetrafiken? Dessutom finns det ingen utfyllnad av diken så man måste stå i diket för att komma på bussen. Det gäller främst påstigning på Oredslund östra och Agrasjö stationen liksom påstigning vid maxi i riktning mot k-hamn och k-krona. Kom inte med undanflykter om att det är Blekingetrafiken som är ansvarig. Ni som kommun är skyldig att ta ansvar för era kommuninvånare.

Svar:

Hej!

Tack för dina synpunkter. Först måste vi vara tydliga med att Ö. Ringvägen är en statlig väg, som Trafikverket, inte kommunen, ansvarar för.

Det stämmer att vi har en dialog med Blekingetrafiken, som i sin tur har lagt in bl.a. hållplatsen vid Maxi i en åtgärdsplan/önskelista som man presenterat för Trafikverket. Trafikverkets budget för denna typ av åtgärder är ca 500 tkr för hela Blekinge, vilket räcker till ca 2 hållplatslägen/år. Det görs också prioriteringar utifrån antalet resande. Från Blekingetrafikens sida har man ändå en förhoppning om att kunna göra någon åtgärd inom ett par år.

Det ligger i kommunens intresse att göra trafiksituationen så bra som möjligt, och vi försöker påverka det som är möjligt för oss som kommun. Ett exempel på det är en föreslagen hastighetssänkning på sträckan mellan Oredslundsvägen och fram till Maxi. Ärendet ligger f.n. hos Länsstyrelsen.

Med vänlig hälsning
Ola Karlsson
Teknisk Samordnare Infrastruktur