

Datum: 2018-12-28

Synpunkter eller förslag som du har:

Det saknas två brunnslöck i diket, längs cykelvägen mellan Skräddarevägen och Harry Martinsonsväg. Anser att det snarast möjligt bör åtgärdas då små barn kan trilla ner i dessa.

Åtgärd:

Hej!

Tack för dina synpunkter. Vi kommer att ta upp detta med vår entreprenör som röjer i Kyrkhult och Vilshult. Avtalen med entreprenörerna ser lite olika ut, men i detta fallet är det entreprenören själv som, utifrån givna direktiv om snödjup m.m, ska avgöra när han ska gå ut och snöröja och halkbekämpa.

Med vänlig hälsning
Ola Karlsson
Teknisk Samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen