

Datum: 2019-09-16

Synpunkter eller förslag som du har:

Hög bullernivå vid vägbulan på Industrivägen i Vilshult. Bor precis vid bulan och det är ett jäkla gasande precis utanför fönstret. Upplever det som väldigt störande. Det var bättre innan när bilarna körde för snabbt förbi. Åtgärdsförslag: Sätta en 30-skylt på lyktstolpen efter guppet in mot byn. Flytta in nuvarande 30-skyltar 5-10meter mot byn så de uppmärksammas lättare.

Svar:

Hej!

Vi kommer att genomföra en systemanpassning på hela vägnätet i Olofströms Kommun, de kommande tre åren. Det innebär att vi kommer att ändra om på vägars hastigheter. Därför ser jag i nuläget inga problem med att göra denna mindre justering, som du föreslår. Med förbehåll att de inte kommer utformas exakt som du beskriver. Man kan även komplettera med skyltar för farthinder som inte finns där idag, vad jag såg. Vi ska försöka åtgärda så att du inte upplever besvär av farthindret.

Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen