

Det er eiers ansvar at vinduer, verandadør, inngangsdør til boenheten og porttelefon er i orden, og kostnadene for utbedring hviler på hver enkelt seksjonseier.

Vinduer og balkongdør skal være av type Nordan sikkerhetsvindu. Standardfarge utv. Jotun Drygolin Tjærebrun 8103Y88R, innv. NCS S 0502Y Std. Hvit. Vinduer med brystning (kjøkken fra 2-4 etg og alle soverom på stuesiden) skal leveres **hel, dvs. vindu og brystning i ett** fra tak til gulv.

Inngangsdør til boenheten skal være tilnærmet lik farge som originalen, brannklassifisert og lyddempet

Porttelefonen, feil MÅ meldes styret som kontakter service.