



 <b>TABLA DE MEDIDAS EQUIPACIÓN CORTA HOMBRE</b>							
MAILLOT (cm.)		S	M	L	XL	2XL	3XL
		38-40	40-42	42-44	44-46	46-48	48-50
Contorno de pecho A		48	51	54	57	60	63
Longitud de espalda B		60	62	64	66	68	70
CULOTTE (cm.)		S	M	L	XL	2XL	3XL
Contorno de cintura C	Cintura encojida	68	72	76	80	84	88
	Cintura estirada	88	92	96	104	106	108
Longitud exterior D		43	44	45	46	47	48
Altura (cm.)		160-165	165-170	170-175	175-180	180-185	185-190
Peso (kg.)		50-55	55-65	65-70	70-75	75-80	80-85

Las medidas más importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar la talla son el contorno del pecho y el contorno de cintura. Hay un margen de error de 2-3 cm.