

Datum: 2018-06-11

**Synpunkter/klagomål eller förslag som du har:**

Bommarna vid cykelvägen under riksväg 15 vid ridskolan är fel utformad. Det går inte att parera med cykel ens i låg fart. Följ Trafikverkets normer och flytta bommarna för att skapa utrymme i sidled eller asfaltera i bredd, där det är uppslitet i gräset idag.

**Svar:**

Hej!

Jag har varit på platsen och tittat. Den enklaste lösningen är att asfaltera någon kvadratmeter på vänster sida, sett från Ridskolan. Detta skulle förenkla både för cyklister och rullstolsburna. Jag kommer att beställa detta av vår entreprenör.

Med vänlig hälsning

Ola Karlsson

Teknisk samordnare Infrastruktur