

18-2016

Plogning och saltning Frödingevägen

Varför plogas, saltas eller grusas inte hela Frödingevägen? Även från Karlfeldtsvägen fram till avstämningen av Frödingevägen strax intill Ringvägen. Utanför Frödingevägen 17, 15 och 13 från Karlfeldtsvägen. Där är isigt och halt sedan första snön kom. Ett rent under att ingen ligger omkullramlad där. Ska vi på Ekerydsplansområdet behöva riskera liv och hälsa. För att kunna gå och handla osv på ICA Maxi. För att inte tala om gångvägen till ICA Maxi. Som bara plogas och saltas en liten bit från Ringvägen mot Maxi. Sedan är resten isigt och halt och plogat större delen jämte gångbanan. Men inget saltat eller sandat på isen och gräset är halt. Bara en liten remsa av gångvägen är plogad. Mest är det plogat på gräsmattan intill gångvägen, gångvägen är full av bara is. Så det är lätt hänt att någon halkar omkull. Det är farligt att gå till ICA Maxi nu. Gamla är extra sköra. Men vem som helst kan halka omkull där.

Svar: Vi har tagit emot informationen och tittar på förbättringsmöjligheter.