

21-2016

Ledstänger utomhus

Ledstänger utomhus borde vara runda och inte för grova. Som det är nu så är det svårt att få ett ordentligt grepp.

Svar:

Efter diskussion med förslagställaren visade det sig att synpunkten gäller ledstänger vid Ekdungen i Jämshög. Räcket ligger på sidan mot ån och ska avse själva gångvägen. Förslagsställarens önskemål är att räcket byggs ut mot runda i stål eftersom det är så svårt att hålla i dagens "träplanka".

Synpunkten skickas vidare till Olofströmshus eftersom det är inom deras fastighet.