



Foto 3.

Via Garibaldi, a sinistra l'ingresso a P.T.




Foto 4.

Via Garibaldi, il
portone d'ingresso
a P.T.



Foto 5.
Via Garibaldi, il
portone d'ingresso
a P.T.




Foto 6.
Le Fosse
Biologiche,
sul retro
dell'abitazione.




Foto 7.
Le Fosse Biologiche, sul retro
dell'abitazione.



Foto 8.
Via Garibaldi, il portone d'ingresso,
con le scale che conducono
al 1° e 2° P.



Foto 9.

Le scale condominiale, P.T.




Foto 10.

Le scale condominiale, P.T.



Foto 11.
Le scale condominiale.




Foto 12.
2°.P. le scale, il portone d'ingresso
all'abitazione.




Foto 13.
Le scale e il disimpegno, al 2° P.





Foto 14.
Il Disimpegno al Piano Secondo.



Foto 15.

La Cucina, in fondo
le finestre su via
Garibaldi.



Foto 16.

La Cucina, a
destra le scale
che conducono
Al 3° P.



Foto 17.
La Camera 3, in fondo la Cucina.



Foto 18.
La Camera 3, in fondo la Cucina.



Foto 21.
La Veranda con
vista sul retro
dell'abitazione



Foto 22.
Particolare
della Veranda.



Foto 23.
La Camera 1,
le finestra si
affacciano su
via Garibaldi.



Foto 24.
La Camera 1, in
fondo la porta dal
Disimpegno.



Foto 25.
La Camera 2, in fondo la porta di accesso al locale di Sbratto.



Foto 26.
La Camera 2, in fondo il Disimpegno e la Camera 1.




Foto 27.

Il locale di Sbratto, la finestra da sul retro dell'abitazione.



Foto 28.

Il locale di Sbratto, in fondo a sinistra la porta con le scale del 2° ingresso all'abitazione da via Garibaldi.

50127 Firenze- via della Villa Demidoff, 64/d

tel. 055 332533-055 446944-3288129600-Fax n° 055 0515166 - cecf@inwind.it

C.F.:CSN TTR 56A31 C002U-Albo Architetti Fi n°4478-Albo Consulenti Tecnici di Ufficio Tribunale di Firenze n°6664



Foto 29.

Il locale di Sbratto, a sinistra la porta con le scale del 2° ingresso all'abitazione.




Foto 30.

Vista, dal locale di Sbratto, delle scale del 2° accesso all'abitazione dal P.T. da via Garibaldi.




Foto 31.

Le Scale del 2° accesso all'abitazione,
da via Garibaldi.



Foto 32.

Le Scale del 2° accesso all'abitazione,
da via Garibaldi.



50127 Firenze- via della Villa Demidoff, 64/d

tel. 055 332533-055 446944-3288129600-Fax n° 055 0515166 - cecf@inwind.it

C.F.:CSN TTR 56A31 C002U-Albo Architetti Fi n°4478-Albo Consulenti Tecnici di Ufficio Tribunale di Firenze n°6664




Foto 33.

Le scale interne, in fondo a destra
la Cucina.



Foto 34.

Le scale interne
viste dalla Cucina.






Foto 35.
Le scale interne, in fondo la Soffitta, a destra il Bagno.



Foto 36.

Il Pianerottolo, in fondo la Soffitta 1, a destra la Soffitta 2.



50127 Firenze- via della Villa Demidoff, 64/d

tel. 055 332533-055 446944-3288129600-Fax n° 055 0515166 - cecf@inwind.it

C.F.:CSN TTR 56A31 C002U-Albo Architetti Fi n°4478-Albo Consulenti Tecnici di Ufficio Tribunale di Firenze n°6664



Foto 37.

Il Bagno al 3° Piano, la finestra da
sul Terrazzo.



Foto 38.

Il Bagno al 3° Piano, di fronte
il Disimpegno.



Foto 39.

Il Disimpegno 2, di fronte il Bagno, a destra il locale Lavanderia.



Foto 40.

Il locale Lavanderia, in fondo la Terrazza.



Foto 41.

Il locale Lavanderia, a destra il Disimpegno 2.



Foto 42.
La Terrazza che da
sul retro
dell'abitazione.



Foto 43.
La Terrazza, di
fronte il locale
Lavanderia.



Foto 44.
La Soffitta 2, a
sinistra le scale.




Foto 45.
La Soffitta 2,
in fondo la parete
divisoria del locale
di Sbratto.

Foto 46.
La Soffitta 2.



Foto 47.
La Soffitta 1,
utilizzata come
Ripostiglio.