



Fotografia del fabbricato ripresa dall'angolo tra Vico S. Rocco e Via Vercellio.



Fotografia della facciata principale esterna dell'edificio verso Vico S. Rocco.



Inquadratura di parte della facciata prospiciente la corte interna.



Foto del corpo scala ripreso lateralmente.



Parte dell'area condominiale del fabbricato con i posti auto.



Altra fotografia dei posti auto siti nel cortile interno.



Foto della zona ingresso-soggiorno. Si osserva il soffitto in legno.



Foto dell'angolo cottura nel locale soggiorno.



Fotografia del disimpegno con la caldaietta, la lavatrice e la porta del primo bagno.



Fotografia del disimpegno con le porte verso le camere.



Foto del secondo bagno.



Foto della prima camera.



Altra foto della prima camera.



Foto della seconda camera.