

ELENCO AUTOMEZZI	
1	Autocarro marca Renault Kangoo (1461 cc ; 85 kw), alimentazione a gasolio, targato , prima immatricolazione 06/02/2020, Km percorsi: 176.838, si notano strisciature sulla fiancata sinistra a sviluppo orizzontale, e deformazioni dei lameierati esterni
2	Autocarro Fiat Fiorino (1368 cc ; 57 kw), alimentazione a benz/met., targato , prima immatricolazione 24/09/2014, Km percorsi: 257.393, Il mezzo presenta lievi danni
3	Autocarro Peugeot Bipper (1248 cc ; 55 kw), alimentazione a gasolio, targato , prima immatricolazione 13/01/2015, Km percorsi: 294.379, Il mezzo presenta lievi danni sul cofano
4	Autocarro Volkswagen Crafter (1968 cc ; 100 kw), alimentazione a gasolio, targato , prima immatricolazione 16/02/2016, Km percorsi: oltre 424.469, Il paraurti anteriore destro risulta danneggiato, presentando una lacerazione
5	Autocarro marca VOLKSWAGEN modello Caddy (1598 cc ; 75 kw), alimentazione a gasolio, targato . Prima immatricolazione 18/10/2013, Km percorsi: 186.641, Si riscontrano danni lievi, oltre ad una lieve introflessione sull'angolare anteriore sinistro
6	Autocarro Nissan NV200 (1461 cc ; 66 kw), alimentazione a gasolio, targato . Prima immatricolazione 30/11/2016, Km percorsi: 259.318, danni da grandine sui lamierati esterni
7	Autocarro FIAT Doblò (1596 cc ; 76 kw), alimentazione a benz/met., targato , prima immatricolazione 31/07/2007, Km percorsi: 165.645, Si riscontrano danni lievi ai lamierati esterni, mentre le condizioni interne risultano mediocri
8	Autocarro Renault Master (2299 cc ; 96 kw), alimentazione a gasolio, targato , prima immatricolazione 06/06/2017, Km percorsi: 218.766, Danni lievi sul parafango anteriore e posteriore. Danno sulla fiancata destra compreso l'angolare posteriore sinistro del paraurti
9	Autocarro Ford Transit (1995 cc ; 125 kw), alimentazione a gasolio, targato , prima immatricolazione 30/04/2018, Km percorsi: olte 232.616, Si nota una strisciatura sulla fiancata destra e la deformazione del portellone posteriore. Anche sulla fiancata sinistra si notano deformazioni dei lamierati
10	Autocarro Peugeot Bipper (1248 cc ; 55 kw), alimentazione a gasolio, targato, prima immatricolazione 31/03/2016, Km percorsi: 263.916, Si nota una strisciatura e deformazione del paraurti anteriore destro e della porta anteriore destra, nonché strisciature anche sul fianco sinistro