

ELENCO BENI - LOTTO 1

Prog	Descrizione bene	Qtà	Note
Interno Capannone			
1	Profili vari in alluminio di diverse dimensioni	1	
2	Cavi in gomma per aria compressa e prolunghe elettriche		
3	Tornio parallelo Mexim S/N 502 - matr. 2P078 e relativi attrezzaggi - anno costruz. 1997		funzionamento non verificato
4	Sega a nastro verticale OPUS matr- S/N 257 - mod.400 - anno costruz. 1996	1	funzionamento non verificato
5	Levigatrice industriale combinata nastro/disco con basamento FEMI - matr.-SN 537	1	funzionamento non verificato
6	Fresa verticale marca Bomac completa di porta utensili compresi utensili per la lavorazione		funzionamento non verificato
7	Armadi portadisegni in alluminio	6	
8	Soffianti a coppie	2	
9	Componentistica elettronica varia e materiali eterogenei	1	
10	Utensili per la lavorazione del vetro	a corpo	
11	Sagome di riferimento varie dimensioni	a corpo	
12	Avanzi di lavorazione, attrezzature e componentistica varia	1	
13	Carrello metallico con ruote	1	
14	Rulli in alluminio di varie tipologie		
15	Scaffalature metalliche	a corpo	
16	Carrello con sponde per movimentazione interna	1	
17	Bilance di sollevamento in metallo	1	
18	Rastrelliere	5	ancorate a muro
19	Resistenze per forni di misure differenti		
20	Rulli ceramici e relativi attrezzi passa rulli (diametro 0,8 e lunghezza circa 3,5 m)	1	
21	Profili in alluminio		
22	Rottami di vetri per autoveicoli		recuperabili
23	Sega circolare marca Edilsider S/N 0907 - mod. euro 93 - anno costr. 1997	1	funzionamento non verificato

24	Centro di lavoro a torretta a controllo numerico marca Lagun mod. DK 2MA C4	1	funzionamento non verificato
25	Trapano a colonna Optimum		funzionamento non verificato
26	Banco da taglio / Refilatrice per il vetro marca Intermac con e pc integrato - anno 2013 SK 3380109		potrebbe contenere residui di lubrificanti o altri fluidi
27	Rotatori metallici ad arco (in abbinamento con voce 28)	2	
28	Sostegni metallici per rotatori	1	
29	Transpallet manuale marca Jungheinric		non funzionante
30	Carrello elevatore a forche (mat. 473163550501/2) marca CETEAS elettrico, ore di funzionamento: 7.592 - compreso caricabatterie RTM		funzionamento non verificato
Esterno Capannone			
31	Rottami metallici e vari depositati in cassone Fondam, compreso cassone		rottami
32	Bagno chimico Metalfer		
33	Generatore marca Caterpillar Maia (compreso serbatoio gasolio di cui alla voce 34)		non è stato possibile rilevarne le caratteristiche
34	Serbatoio per gasolio Perinelli, 2.000 lt, anno di fabbricazione 2002, matr. 201		potrebbe contenere residui di carburante
Magazzino cabina elettrica			
35	Compressore aria Kaeser mod. SM 8, sn. 1.9620.6, anno 1996 - Compressore rotativo Pneumofore, ur 1, matr. 32093, ore 3971 circa - Serbatoio aria Cordivari, tipo RC 07, n. 10454, capacità 71lt., anno 1998	a corpo	funzionamento non verificato
36	n. 2 pc, n. 5 monitor, n. 4 tastiere, n. 1 fax, n. 1 stampante ad aghi		materiale obsoleto non funzionante

37 Sedia pivotante da ufficio con ruote e braccioli	1	rotta
---	---	-------