

CARATTERISTICHE PRINCIPALE DEL NATANTE:

1. Motore Volvo-Penta 55 D-2 55;
2. Albero maggiorato;
3. Lunghezza fuori tutto: 13,67 m, Lunghezza allo scafo: 13,25 m, Baglio massimo: 4,25 m, pescaggio 2,30m
4. Impianto elettrico con una batteria motore e n. 3 batterie servizi;
5. N. 2 serbatoi di acque chiare per complessivi lt 450,
6. N. 1 serbatoio gasolio lt. 250 circa;
7. Verricello salpancora
8. Strumentazione, autopilota e GPS Raymarine

Il natante necessita di alcune riparazioni, in particolare:

1. la coperta in tec si presenta in stato usurato e andrebbe rifatta;
2. Il sartame non è mai stato cambiato;
3. Vi sono altri segni di piccoli urti sulle murate, sui candelieri e sullo specchio di poppa;
4. La drizza della randa, in seguito a rottura, si è sfilata dall'albero;
5. Il cordame è usurato;
6. Il cuoio di copertura della ruota del timone è usurato;
7. Antenna e monitor del gps guasti;
8. Il frigorifero è guasto
9. Il vetro interno del forno è rotto

Si segnala inoltre che la barca ha avuto un incaglio in conseguenza del quale la struttura ha subito una forzatura e danni ai madieri centrali che sono stati correttamente ripristinati (l'evento può essere desunto