

28	Furgone Scania	Furgone Scania, motrice 3 assi colore blu, mod 143 H450 , targa AC322HJ, immatricolazione 11/95, alimentazione gasolio, cambio meccanico, impianto di bordo: guida a sinistra, accessori Abs , servosterzo, fendinebbia, sollevamento tre assi, pneumatici usurati, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania van	Scania van, 3-axe blue engine, mod 143 H450, AC322HJ license plate, 11/95 registration, diesel fuel, mechanical gearbox, left-hand drive, abs accessories, power steering, fog lights, three axle lift, worn tires, state of mediocre maintenance. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
29	Autocarro Scania	Aurocarro SCANIA trattore stradale mod. 143h 420, targa AN047YL, immatricolazione 03/98, km percorsi 1.883.172, colore bianco alimentazione gasolio, stato di manutenzione mediocre, impianto di bordi spoiler, accessori: servosterzo-fendinebbia-veicolo silenziato, stato pneumatici: in buono stato, numero di proprietari due. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania truck	Aurocarro SCANIA road tractor mod. 143h 420, license plate AN047YL, registration 03/98, km 1,883,172 km, white color diesel fuel, mediocre maintenance, spoiler equipment, accessories: power steering-fog lamp-silent vehicle, tire condition: in good condition, two owners. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
30	Automobile Fiat	Automobile Fiat Marengo 1,9, veicolo autocarro, colore bianco, targa BB 353 VV, immatricolazione 02/99, km percorsi 264.009, alimentazione gasolio, furgonata, stato dei pneumatici da cambiare, numero dei proprietari due, dotato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Fiat car	Car Fiat Marengo 1.9, truck vehicle, white color, BB 353 VV license plate, registration 02/99, km 264.009, diesel fuel, van, tire condition to be changed, number of owners two, mediocre maintenance. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
31	Auocarro Mercedes Benz	Autocarro Mercedes Benz, mod. axor 1840, motrice tre assi, cambio meccanico, alimentazione gasolio, targa BC487HC, immatricolazione 03/99, km percorsi 1.058.661, impianto di bordo cisterna orizzontale, trasporto latte (Boselli) pompa latte. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Mercedes Benz car	Mercedes Benz truck, mod. axor 1840, three axle drive, mechanical gearbox, diesel fuel, BC487HC license plate, registration 03/99, km 1,058,661 miles, horizontal tanker plant, milk transport (Boselli) milk pump. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
32	Automobile Audi A6	Automobile Audi A6, modello A6 sw, alimentazione a gasolio, targa BD247LP, immatricolazione 05/99 accessori: abs, climatizzatore fendinebbia, pneumatici da cambiare, piu di tre proprietari , motore rotto. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Audi A6 car	Audi A6 car, model A6 sw, diesel fuel, license plate BD247LP, registration 05/99 accessories: abs, fog lights, tires to be changed, more than three owners, broken engine. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
34	Autocarro Renault Midliner	Autocarro Renault Midliner 180, targa BH355KX, immatricolazione 01/2000, km percorsi 1129340. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Renault Midliner truck	Renault Midliner 180 truck, license plate BH355KX, registration 01/2000, km 1129340. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
35	Autocarro Scania	Autocarro Scania, 124L420, targa BT 153 WH, immatricolazione 06/2001, km percorsi 1.387.822. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania truck	Scania truck, 124L420, license plate BT 153 WH, registration 06/2001, km run 1,387,822. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
36	Furgone Iveco 6	Furgone Iveco Eurocarga, furgone isothermico, q.li 35, colore bianco, 65E 14, targa BT 652 XL, immatricolazione 1992, km percorsi 432.179, alimentazione a gasolio, cambio meccanico, impianto di bordo: gruppo frigorifero (cella frigo, motore frigo) sponda di carico, tre posti con panchetta biposto, stato dei pneumatici da sostituire, numero dei proprietari due, ultima revisione eseguita 2010, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco 6 van	Iveco Eurocarga van, isothermic van, q.li 35, white color, 65E 14, license plate BT 652 XL, registration 1992, km 432,179, diesel fuel, mechanical gearbox, onboard system: refrigerator unit (fridge cell, fridge engine) load compartment, three seats with two-seater bench, tire condition to be replaced, number of owners two, last revision performed in 2010, poor maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
37	Autocarro Scania	Autocarro Scania, mod.124L420, trattore stradale 3 assi, colore bianco, targa BW253DH, immatricolazione 01/02, alimentazione a gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo, fendinebbia, stato pneumatici usurati, unico proprietario, motore rotto. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania truck	Scania truck, mod.124L420, 3 axle tractor, white color, license plate BW253DH, registration 01/02, diesel fuel, boarding: refrigerator unit, shore, fridge engine, fog lamp, worn out condition, single owner, broken engine . With vehicle registration document, but without ownership certificate.
38	Furgone Volvo F	Furgone Volvo, mod.FL 6 180, furgone isothermico, q.li 75, targa BZ 371 AB, prima immatricolazione 07/02, km percorsi 1.204.577, colore bianco, alimentazione gasolio, impianti di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo, accessori: fendinebbia, spoiler, stato dei pneumatici usurati, unico proprietario, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Volvo F van	Volvo van, mod.FL 6 180, isothermic van, q.li 75, license plate BZ 371 AB, first registration 07/02, km 1,250,577, white color, diesel fuel supply, boarding equipment: refrigerator, shore, engine fridge, accessories: fog lights, spoilers, worn out pneumatic condition, unique owner, mediocre maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
40	Trattore stradale Scania	Scania, trattore stradale 3 assi, modello 124L420, targa CB 071 AL, immatricolazione 10/2002, km percorsi 1.160.137, colore bianco, alimentazione gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo; accessori: fendinebbia, stato dei pneumatici: in buono stato, unico proprietario stato di manutenzione buona - danneggiata maniglia lato guida. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania road tractor	Scania, 3 axle tractor, model 124L420, license plate CB 071 AL, registration 10/2002, km run 1.160.137, white color, diesel fuel supply, onboard system: fridge cell, shore, fridge engine; accessories: fog lights, tire condition: in good condition, unique owner good maintenance condition - damaged handle. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
41	Trattore stradale Scania	Scania trattore stradale, mod. 94P23, targa CE 348 AM, prima immatricolazione 07/03, colore bianco, km percorsi 1.342.660, alimentazione gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo, accessori fendinebbia, spoiler, stato dei pneumatici in buono stato, unico proprietario, stato di manutenzione buona. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania road tractor	Scania road tractor, mod. 94P23, license plate CE 348 AM, first registration 07/03, white color, km 1,342,660, diesel fuel, boarding: refrigerator, barrier, fridge engine, fog lights, spoiler, tire condition in good condition, unique owner, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.

42	Furgone Nissan	Furgone Nissan, mod. Cabstar TL35, furgone isothermico q.li35, targa CE 788 MM, prima immatricolazione 12/02, alimentazione a gasolio, colore bianco, km (dichiarati) 450.000, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Nissan van	Nissan van, mod. Cabstar TL35, isothermic q.li35 van, CE license plate 788 MM, first registration 12/02, diesel fuel, white color, km (stated) 450,000, mediocre maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
43	Furgone Nissan	Furgone Nissan, mod Cabstar TL 35, furgone isothermico q.li 35 , targa CE 859 MM,prima imm. 12/02, KM 500.000 impianti di bordo:gruppo frigorifero(cella frigo, motore frigo) accessorie: abs-climatizzatore -fendinebbia, stato dei pneumatici usurati,numero di proprietari due, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Nissan van	Nissan van, mod Cabstar TL 35, isothermal van q.li 35, CE plate 859 MM, first imm. 12/02, KM 500,000 board equipment: refrigerator unit (refrigerator unit, fridge engine) accessory: abs-air conditioning - fog lamp, condition of tires worn, number of two burners, good condition. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
44	Autocarro Fiat	Fiat Doblò, autocarro trasporto cose, colore bianco, targa CJ 487 TW, prima immatricolazione 09/03, km 150.000, vano cassonato, stato dei pneumatici usurati, numero di proprietari due, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Fiat truck	Fiat Doblò, transport truck, white color, license plate CJ 487 TW, first registration 09/03, km 150,000, box compartment, worn tire condition, number two, good condition. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
45	Motrice Scania	Scania, motrice 3 assi, mod. 420 L 124, targa CJ 634 LW colore bianco, Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP 01/04, km 1.924.984, alimentazione gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo, accessori: spoiler, fendinebbia, sollevamento III asse sterzante, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Scania truck	Scania, 3 axis drive, mod. 420 L 124, license plate CJ 634 LW white color, with circulation booklet, but without ownership certificate 01/04, km 1,924,984, diesel fuel, board: fridge cell, barrier, fridge engine, accessories: spoiler, fog lights , lifting III steering axle, mediocre maintenance. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
46	Trattore Stradale Iveco	Trattore stradale per semirimorchio, colore bianco, Iveco mod.Magirus Stralis AS 440 ST A94409T, targa CV 064 BJ, immatricolazione 01/05, km 1.059.381, accessori, spoiler, fendinebbia, stato dei pneumatici buono, unico proprietario, stato di manutenzione discreto. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco Road Tractor	Tractor unit semi-trailer, white color, Iveco mod.Magirus Stralis AS 440 ST A94409T, license plate CV 064 BJ, registration 01/05, km 1,059,381, accessories, spoiler, fog lamps, good tire condition, sole salesman, maintenance status discreet. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
47	Automobile Audi a6	Automobile Audi A6, berlina tre volumi, colore grigio argento, targa CV 463 TP, prima immatricolazione 05/05, km percorsi 354.410, accessori: abs, climatizzatore, fendinebbia, dispos. antinquinamento, stato dei pneumatici buono, numero dei proprietari due, stato di manutenzione mediocre. Sprovvisto di libretto di circolazione e CDP.	Audi A6 car	Audi A6 car, three-volume sedan, silver gray color, license plate CV 463 TP, first registration 05/05, km 354.410, accessories: abs, air conditioning, fog lights, anti-pollution, good tire condition, number of owners two, mediocre maintenance. Without vehicle registration document and ownership certificate.
48	Motrice Iveco Magirus Stralis	Motrice I tre assi Iveco Magirus Stralis A2605/80, targa CW 360 VZ, colore bianco, immatricolazione 07/05, km 1.474.114, alimentazione a gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda caricatore posteriore, motore frigo, accessori, climatizzatore, fendinebbia, spoiler, stato dei pneumatici buono, unico proprietario, stato di manutenzione discreto. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco Magirus Stralis truck	Truck The three axles Iveco Magirus Stralis A2605 / 80, license plate CW 360 VZ, white color, registration 07/05, km 1,474,114, diesel fuel, board: refrigerator, rear loading hopper, fridge engine, accessories, air conditioning , fog lights, spoilers, good tire condition, unique owner, discreet maintenance condition. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
49	Furgone isothermico Iveco	Iveco mod.50 c 11 furgone isothermico q.li 52, targa CY 371 TB, prima immatricolazione 10/05, km 1.129.890, alimentazione a gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda caricatrice posteriore, motore frigo, stato dei pneumatici usati, unico proprietario, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco isothermal van	Iveco mod.50 c 11 isothermal van q.li 52, license plate CY 371 TB, first registration 10/05, km 1.129.890, diesel fuel, onboard system: refrigerator cell, rear loading hopper, fridge engine, tire condition used, sole pro-servant, mediocre maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
50	Motrice Volvo FH	Motrice Volvo FH 12 R 420, motrice tre assi, targa DA 085 HK, immatricolazione 2003, km 1.340.445, colore bianco, alimentazione a gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda caricatrice posteriore, motore frigo, accessori: abs, climatizzatore, fendinebbia, stato dei pneumatici buono, due proprietari, stato di manutenzione buona. Sprovvisto di libretto di circolazione e di CDP.	Volvo FH Truck	Volvo FH 12 R 420 tractor, three axle drive, DA 085 HK license plate, 2003, km 1.340.445, white color, diesel fuel, onboard system: refrigerator unit, rear loading hopper, fridge engine, accessories: abs, air conditioning , fog lights, good tire condition, two repairers, good maintenance status. Without vehicle registration document and ownership certificate.
51	Motrice Iveco Magirus Stralis	Motrice Iveco Magirus Stralis A260S/80, motrice a tre assi, furgone isothermico, colore bianco, targa DG 032 GS, prima immatricolazione 01/07, km 1.260.370, impianti di bordo: cella frigo, sponda caricatrice posteriore, motore frigo, accessori fendinebbia, stato pneumatici buono, unico proprietario, alimentazione gasolio, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco Magirus Stralis truck	Iveco Magirus Stralis A260S / 80, three axle truck, isothermal van, white color, license plate DG 032 GS, first registration 01/07, km 1,260,370, boarding equipment: refrigerator cell, rear loading hopper, fridge engine, accessories fog light, good tire condition, sole salesman, diesel fuel, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
52	Trattore stradale Volvo	Volvo trattore stradale per semirimorchio, colore bianco, mod. FH42T, targa DG 629 GS, immatricolazione 05/07, km 538.634, accessori: Abs, climatizzatore, fendinebbia, stato dei pneumatici buono, due proprietari, ultima revisione 2012, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Volvo road tractor	Volvo tractor unit for semi-trailer, white color, mod. FH42T, license plate DG 629 GS, registration 05/07, km 538,634, accessories: Abs, air conditioner, fog lights, good tire condition, two owners, latest revision 2012, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.

53	Automobile Mercedes Benz	Automobile Mercedes Benz, mod.Viano 2.2, vettura trasporto persone, colore grigio argento, targa DJ 613 NX, immatricolazione 05/07, km 174.670, alimentazione gasolio, accessori: abs, climatizzatore, fendinebbia, stato dei pneumatici buono, numero di proprietari due, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Mercedes Benz car	Mercedes Benz car, mod. Viano 2.2, passenger car transport, silver gray color, license plate DJ 613 NX, registration 05/07, km 174,670, diesel fuel, accessories: abs, air conditioning, fog lamps, good tire condition, number of owners two , good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
54	Trattore Stradale Volvo	Trattore stradale per semirimorchio, Volvo mod.FH 42 T, colore bianco, targa DM 901 XF, immatricolazione 01/08, km 622.267, accessori: Abs, climatizzatore, fendinebbia, spoiler, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Volvo road tractor	Truck tractor for semi-trailer, Volvo mod.FH 42 T, white color, DM 901 XF license plate, registration 01/08, km 622.267, accessories: Abs, air conditioning, fog lights, spoiler, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
55	Furgone isothermico Iveco	Furgone isothermico q.li 35, mod. Daily, Iveco 35/E4, targa DN 719 HR, immatricolazione 01/08, Km 236.900, alimentazione gasolio, impianto di bordo: cella frigo, motore frigo, pneumatici in buono stato, numero di proprietari due, stato di manutenzione buona. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco isothermal van	Isothermal van q.li 35, mod. Daily, Iveco 35 / E4, license plate DN 719 HR, registration 01/08, Km 236,900, diesel fuel, onboard system: fridge cell, fridge engine, tires in good condition, number of owners two, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
56	Furgone isothermico Iveco 50	Furgone isothermico Iveco, colore bianco 50J11B3A (comm 50 c 11), targa DX 551KK, immatricolazione 06/09, KM 241.520, alimentazione a gasolio, impianto di bordo: cella frigo, sponda, motore frigo, stato dei pneumatici in buono stato, numero di proprietari due, stato di manutenzione buono. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Iveco 50 isothermal van	Iveco isothermal van, white color 50J11B3A (comm 50 c 11), license plate DX 551KK, registration 06/09, KM 241.520, diesel fuel, boarding: refrigerator unit, shore, fridge engine, tire condition in good condition, number of two owners, good maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
57	Semirimorchio Viberti	Semirimorchio Viberti, mod.i 36 S 7U 2PS, targa AA03130, immatricolazione 1993, impianti di bordo: cella frigo, sponda caricatrice posteriore, motore frigo, accessori : terzo asse sterzante, stato dei pneumatici usurati, due proprietari, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Viberti semi-trailer	Viberti Semi-trailer, mod. 36 S 7U 2PS, license plate AA03130, immatriculation 1993, boarding equipment: fridge cell, rear loading hopper, fridge engine, accessories: 3rd steer axle, worn out condition, two owners, mediocre maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.
58	Semirimorchio Pezzaioli	Semirimorchio Pezzaioli, mod. SFT 63 U, semirimorchio 3 assi, targa AA51321, immatricolazione 12/96, pneumatici da cambiare, più di tre proprietari, stato di manutenzione mediocre. Provvisto di libretto di circolazione, ma sprovvisto di CDP.	Pezzaoli semi-trailer	Semi-trailer Pezzaioli, mod. SFT 63 U, 3 axle semitrailer, AA51321 license plate, 12/96 registration, tires to be changed, more than three owners, mediocre maintenance status. With vehicle registration document, but without ownership certificate.