

LOTTO 9

tornio parallelo marca Merli, modello CLOVIS-28, matricola n. 800123, funzionante ma non rispondente alle norme in materia di sicurezza, con accessori quali mandrini di ricambio, chiavi di servizio, punte ed accessori di vario genere;

levigatrice orbitale orizzontale su piedistallo marca Thomas, munita di teste di levigatura e accessori al funzionamento, macchina non rispondente alle norme sulla sicurezza;

tornio e fresa orizzontale di colore verde, munito di accessori, vari mandrini e chiavi proprie per la regolazione, macchina non rispondente alle norme sulla sicurezza;

tornio parallelo marca Grazioli, funzionante, con alcuni accessori quali mandrini di ricambio, chiavi di servizio, punte ed accessori di vario genere, macchina non rispondente alle norme in materia di sicurezza;

pressa idraulica marca Bertoni e Cotti, tipo PT100A, della capacità max di ton 100, macchina non funzionante e non rispondente alle norme in materia di sicurezza;

macchina per pompaggio olio completa di n. 6 pistole di iniezione, n. 4 pistole per travaso olio, n. 4 avvolgi-tubo flessibile n. 4 tubo flessibile di lunghezza m 10, n. 1 vasca raccolta Tankservice mod. BASE 400, macchina funzionante, destinata al caricamento di impianti oleodinamici in pressione.