

Marca: Renault Modello: KANGOO NEW Tg. 27.734
 Locato a: _____ nr. Contratto ... Km. ... 89.4084

Luogo: _____

L'autoveicolo presenta i seguenti danni alla carrozzeria:

Cristallo parabrezza	Rotto <input type="checkbox"/>	Scheggiato <input type="checkbox"/>	Vetri:	
	Sfrisata	Ammaccata	Paraurti ant.	Sfrisato <input checked="" type="checkbox"/> Rotto <input type="checkbox"/>
Porta ant.sx.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Paraurti post.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Porta ant.dx.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Scheggiati <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Porta post.sx.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerchioni ruote	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Porta post.dx.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Coperture ant.:	
Parafango ant. sx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coperture post.:	
Parafango ant.dx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Parafango post. Sx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Parafango post dx.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fiancata sx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fiancata dx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cofano motore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Sfrisata	Rotto		
Calotta specchiosx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Calotta specchio dx	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Buono	Medio	Discreto	Pessimo
Stato d'uso pneumatici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>POST SX TERRA</u>	Pagata	Mancante		
Tassa di possesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Presente			
Chiave Master	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<u>NO</u>	Esausta			
Batteria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Da provare	Non marciante		
Meccanica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Km 27734

Altro: FORTI D'USO PNEUMATICI USI CHIUDE (RIBOLLATO)

PARTI con BATTERIA AUSILIARIA