

Marca: <u>AUDI</u>	Modello: <u>A3 sportback 20 TDI</u>	Tg. <u>E. 752 VK</u>
Locato a:	nr. Contratto..	Km. <u>194.924</u>
Luogo:		

L'autoveicolo presenta i seguenti danni alla carrozzeria:

Cristallo parabrezza	Rotto <input type="checkbox"/>	Scheggiato <input type="checkbox"/> <u>GRAFIATO</u>	Vetri: .....	
	Sfrisata	Ammaccata		
Porta ant.sx.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paraurti ant. <input type="checkbox"/> Sfrisato	
Porta ant dx.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paraurti post. <input type="checkbox"/> Rotto	
Porta post.sx.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Porta post.dx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cerchioni ruote <input type="checkbox"/> Scheggiati	
Parafango ant. sx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coperture ant.: .....	
Parafango ant.dx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Coperture post.: .....	
Parafango post. Sx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Parafango post dx.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ruota scorta <input type="checkbox"/> Mancante	
Fiancata sx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fanali ant. <input type="checkbox"/>	
Fiancata dx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fanali post. <input type="checkbox"/>	
Cofano motore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fanali ant.fendinebbia <input type="checkbox"/>	
Tetto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selleria interna: <u>buono</u>	
	Sfrisata	Rotto	Rivestimenti interni: <u>buono</u>	
Calotta specchiosx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chiavi scorta <input checked="" type="checkbox"/> (51)	
Calotta specchio dx	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dotazione di bordo <input type="checkbox"/>	
Stato d'uso pneumatici	Buono <input type="checkbox"/>	Medio <input type="checkbox"/>	Discreto <input checked="" type="checkbox"/>	Pessimo <input type="checkbox"/>
Tassa di possesso	Pagata <input type="checkbox"/>	Mancante <input type="checkbox"/>	Libretto di circolazione <input type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Mancante
Chiave Master <u>NO</u>	Presente <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Disco navigatore <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteria	Esausta <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Meccanica	Da provare <input checked="" type="checkbox"/>	Non marciante <input type="checkbox"/>		

Km. 194924 Parte con corvi

Altro: PARTE CON BATTERIA AUXILIARIA