

SCHEMA TECNICA ASTA 4479

N° Inventario	N. lotto ID		Descrizione	U.M.	Produttore	Modello	Data	Marchio CE	Dichiarazione di conformità	Libretto d'uso e manutenzione	Note	Vendibile o concedibile in uso
1	1		Gruppo Semovente di Frantumazione	1	REV	GCS 130/B	2003	SI	Non visionata	Non visionato	Devono essere prodotte le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, la verifica contro il Rischio di Fulminazione e la denuncia e le verifiche periodiche dell'impianto di terra.	L'Impianto necessita di alcune verifiche e adeguamenti: 1) Protezione efficace mediante barriera metallica amovibile del punto di carico della tramoggia per evitare cadute di persone nel macchinario; 2) Fissaggio di alcuni carter di protezione attualmente non fissi; 3) Verifica periodica della gru di carico; 4) Valutazione delle protezioni dei nastri gommati se montati in posizione raggiungibile dagli operatori 5) Verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti. 6) Verificare la presenza di idonei segnalatori acustici e luminosi. 7) Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento.
3	2		Gruppo elettrogeno 1100 KVA e 880 kW	1	MAIA CAT serie SXC01 681	CAT C32	2007	SI	Non visionata	Non visionato	Deve essere ottenuto il CPI dal Comando provinciale dei VVF per attività N49 e n°12	Concedibili in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza presenti. E' stata inoltre accertata la mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi, previsto per attività n°49 - Gruppo C, di cui all'allegato I del DPR 151/2011. Il Gruppo Elettrogeno non potrà essere utilizzato nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge.

5	3	Impianto di frantumazione composto da:	Nastri trasportatori lineari con nastro gommato per il trasporto di inerti	1	COME C/VA RI	n.v.	1995	NO	NO	Non visionato	<p>Poiché l'impianto nel suo insieme (frantumatori, vagli e nastri) è costituito da macchine che possono funzionare sia singolarmente che solidalmente, devono possedere ciascuna la propria marcatura CE o conformità ai requisiti dell'allegato V D.Lgs 81/2008, e l'impianto nel suo insieme deve essere marcato CE e dotato di dichiarazione di conformità. Devono inoltre essere prodotte le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, la verifica contro il Rischio di Fulminazione e la denuncia e le verifiche periodiche dell'impianto di terra.</p> <p>I nastri trasportatori non sono adeguati ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/2008. Necessitano di interventi urgenti su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interventi di ripristino del piano di calpestio e parapetti delle passerelle metalliche pedonali che risultano corrose in svariati punti anche ad altezze dal suolo superiori di 2 m; 2) Assenza di idonei sistemi di protezione contro il contatto con organi in moto: gli organi in moto di ogni nastro (tamburo traino, tamburo folle, rulli) devono essere protetti con idonei carter di protezione per evitare contatti accidentali in tutte le parti dei nastri potenzialmente raggiungibili dagli operatori. Lungo lo sviluppo lineare del nastro, in alternativa ai carter, è possibile interdire l'accesso alla passerella con cancello interbloccato che impedisca l'accesso con l'impianto in funzione; 3) Verificare la funzionalità della fune di sgancio di sicurezza e, in caso di assenza, installarla lungo tutto lo sviluppo di ogni nastro. Non concedibili in uso senza gli opportuni adeguamenti
			Frantumatore 5	1	COME C	n.v.	ante 1996	NO	NO	Non visionato	<p>Il macchinario necessita di interventi su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica della resistenza delle passerelle metalliche pedonali; 2) Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Verificare la presenza di idonei segnalatori acustici e luminosi. 3) Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti

5			Micronizzatore	1	BHS SONT HOFE N	RSMX1222	2008	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Il macchinario necessita di interventi su: 1) Passerella di camminamento: mancano i parapetti di protezione laterali contro la caduta da un'altezza di circa 1 m; Nelle more, interdire l'accesso alla passerella dal piano terra. 2) Verifica della resistenza delle restanti passerelle metalliche pedonali; 3) Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Verificare la presenza di idonei segnalatori acustici e luminosi. 4) Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti
5			Aspiratore per polveri	1	Non visionato	n.v.	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Non funzionante. Da rottamare
6	4	Impianto di lavaggio inerti con riciclo dell'acqua composto da	Vasca in acciaio con carroponete e passerella	1	Non visionato	n.v.	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Devono essere prodotte le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, la verifica contro il Rischio di Fulminazione e la denuncia e le verifiche periodiche dell'impianto di terra.	Il macchinario necessita di interventi su: 1) Passerella di camminamento: mancano i parapetti di protezione laterali contro la caduta din vasca; Nelle more, interdire l'accesso alla passerella dal piano terra. 2) Verifica della resistenza delle restanti passerelle metalliche pedonali; 3) Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Verificare la presenza di idonei segnalatori acustici e luminosi. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti
6			Vasca intermedia in acciaio	2	Non visionato	n.v.	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	L'Impianto necessita di alcune verifiche : 1) Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. 2) Verifica della resistenza delle passerelle metalliche pedonali;	

6			Filtropressa	1	FRAC CARO LI E BALZ AN	FB1200/80	2003	SI	Non visionata	Non visionat o		Il macchinario non è adeguato ai requisiti essenziali di sicurezza. Necessita di interventi urgenti su: 1) Segregazione del pacco filtrante per evitare il contatto con arti con barriere fisse o segregazione della zona di lavoro con cancelli interbloccati 2) Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti
7	5		Escavatore Cingolato	1	VOLV O	EC 360B	2005	SI	Non visionata	Non visionat o		Non funzionante a causa del blocco del gruppo idraulico. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
8	6		Escavatore Cingolato	1	KOMA TSU	PC230NHD /8	2009	SI	Non visionata	Non visionat o		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
10	7		Perforatrice	1	ATLAS COPC O	ROCD7/11	2005	SI	Non visionata	Non visionat o		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, fari, ripristino specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
15	8		Dumper	1	VOLV O	DU039	2008	Non vision ato	Non visionata	Non visionat o		Non in uso. Non funzionante. E' senza motore e senza cambio.
16	9		Pala gommata	1	MAIA CAT	972 H	2007	SI	Non visionata	Non visionat o		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
18	10		Escavatore Cingolato	1	CAT	365B	2000	SI	Non visionata	Non visionat o		Non Funzionante: guaste le ruote folli. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc

19	11		Pala gommata con benna per roccia	1	VOLVO	L330C	2005	SI	Non visionata	Non visionato		Non Funzionante: pompa idraulica rotta. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
22	12		Pesa a ponte	1	Cooperativa Bilanci ai	Non visionato	2008	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso
23	13		Pala gommata	1	NEW HOLLAND	W190B	2007	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
24	14		Rullo	1	HAMM	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
39	15		Gruppo elettrogeno da 320kW e 400 KVA	1	MAIA CATERPILLAR	EPG LTD 400	2004	SI	Non visionata	Non visionato		Non funzionante: motore da revisionare
55	16		Dumper	1	TEREX	n.v.	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Fermo da svariato tempo. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, impianto elettrico, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc. Pneuematici, e batterie da cambiare. Veicolo non targato
56	17		Escavatore Cingolato	1	CAT	330D	2008	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Funzionante: Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc

58	18		Impianto di frantumazione mobile	1	POWER SCREEN	CHIEFTAIN 400 6901261	2004	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Il Macchinario non è adeguato ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs 81/2008. Necessita di interventi urgenti su: 1)Assenza di idonei sistemi di protezione contro il contatto con organi in moto: gli organi in moto di ogni nastro devono essere protetti con idonei carter di protezione per evitare contatti accidentali in tutte le parti dei nastri potenzialmente raggiungibili dagli operatori lungo lo sviluppo lineare del nastro; 2)Installare sistemi di arresto di emergenza; 3) Bloccare tutti gli sportelli contenenti organi in moto o inserire interblocchi. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti
72	19		Rullo	1	HAMM	3520	2008	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
75	20		Rullo	1	HAMM	3518	2005	SI	Non visionata	Non visionato		Non Funzionante.Tubi dell'olio rotti, manca 1 ruota, motore da revisionare. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
78	21		Pala meccanica gommata	1	NEW HOLLAND	W170	2006	SI	NO	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa sostituzione vetri della cabina di guida, specchietti retrovisori e verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, cintura di sicurezza etc
95	22		Escavatore gommato targato ABA479	1	FIAT HITACHI	FH150W3	1998	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa sostituzione vetri della cabina di guida, specchietti retrovisori, blocco degli sportelli del vano motore e verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, cintura di sicurezza etc
96	23		Grader	1	CAT	12H	Non visionato	NO	NO	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa sostituzione vetri della cabina di guida, specchietti retrovisori e verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, cintura di sicurezza etc

114	24		Pala gommata	1	CAT	990	Non visionato	NO	NO	Non visionato		Non Funzionante: motore da riparare, pneumatici da cambiare, revisione impianto elettrico. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
117	25		Carrello elevatore a gasolio 5000 Kg	1	MECALAC	10MSX	2006	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa installazione del girofaro e verifica dei sistemi di sicurezza quali: cintura di sicurezza, cicalino di retromarcia, revisione sistema elettrico
118	26		Terna gommata con accessori	1	CAT	442D	2004	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza quali: cintura di sicurezza, cicalino di retromarcia, girofaro
119	27		Pala gommata con accessori	1	CATERPILLAR	980 G	2005	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa installazione del girofaro e verifica dei sistemi di sicurezza quali: cintura di sicurezza, cicalino di retromarcia, revisione sistema elettrico
120	28		Dumper	1	VOLVO	440	1998	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa installazione di cintura di sicurezza, girofaro, cicalino di retromarcia. Verificare i restanti sistemi di sicurezza
121	29		Dumper	1	VOLVO	440	1999	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa installazione di cintura di sicurezza, girofaro, cicalino di retromarcia. Verificare i restanti sistemi di sicurezza
122	30		Pala gommata	1	CAT	992	ante 1996	NO	NO	Non visionato		Non Funzionante: Radiatore da riparare, pneumatici da cambiare, revisione impianto elettrico. Si può concedere in uso previa installazione del girofaro e verifica dei dispositivi di sicurezza:
123			Miniescavatore cingolato	1	MECALAC	YANMAR B15	1997	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Non Funzionante: Radiatore da riparare, revisione impianto elettrico. Si può concedere in uso previa installazione del girofaro e della cintura di sicurezza e previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, fari, specchietti retrovisori, etc, verifica della ralla. verificare che sia effettivamente marcato CE

124	31		Gruppo Elettrogeno da 320 kW	1	MAIA CAT	400	2003	SI	Non visionata	Non visionato		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°49 di cui al DPR 151/2011
127	32		Ruspa cingolata	1	CAT	6360	2001	SI	Non visionata	Non visionato		Non Funzionante: Pompa di sollevamento da riparare, revisione impianto elettrico . Si può concedere in uso previa installazione del girofaro , specchietti retrovisori e sostituzione vetri e previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, fari, verifica della ralla
129		Impianto di produzione calcestruzzo (fermo dal marzo 2016) da 80 mc/h composto da:	Sili verticali da 90 mc	2	CIFA	Non visionato	2003	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Poiché l'impianto nel suo insieme (tramogge, sili e nastri) è costituito da macchine che possono funzionare sia singolarmente che solidalmente, devono possedere ciascuna la propria marcatura CE o conformità ai requisiti dell'allegato V D.Lgs 81/2008, e l'impianto nel suo insieme deve essere marcato CE e dotato di dichiarazione di conformità. Devono inoltre essere prodotte le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, la verifica contro il Rischio di Fulminazione e la denuncia e le verifiche periodiche dell'impianto di terra.	Concedibili in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti e verificare la stabilità delle passerelle di camminamento in quota
129			Silos verticale da 60 mc	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibili in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti e verificare la stabilità delle passerelle di camminamento in quota
129			Impianto di Vagliatura	1	ECOB ETON	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Non in uso. Il macchinario necessita di alcune verifiche e adeguamenti prima di essere concesso in uso: 1) Protezione efficace mediante barriera metallica degli organi in moto accessibili; 2) Verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti 3) Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento; 4) verificare la carpenteria metallica del macchinario

129	33		Tramogge di carico (6 punti di carico) e nastri trasportatori inerti	1	CIFA	PERSONA L 6	2003	SI	Non visionata	Non visionato	Il macchinario necessita di alcune verifiche e adeguamenti prima di essere concesso in uso: 1) Tramogge: installare la griglia anticaduta per persone in n°3 tramogge che risultano sprovviste e valutare la stabilità meccanica delle altre esistenti; 2) Nastri Trasportatori: Installare una protezione efficace mediante barriera metallica degli organi in moto accessibili: pulegge, ruote di folle etc; in alternativa, sui 4 lati accessibili al di sotto della tramoggia e lungo lo sviluppo del nastro trasportatore di carico ai sili, installare una cancellata metallica interbloccata; 3) Verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti (funi di sgancio, arresti di emergenza, segnalatori acustici e luminosi) 4) Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento; 5) Verificare la stabilità delle passerelle che conducono in quota
129			Premiscelatore	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	
129			Punto di carico betoniere	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Concedibile in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti
129			Cabina di comando	1	CIFA	Non visionato	2003	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Concedibile in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti
130		Impianto di produzione calcestruzzo	Sili verticali da 90 mc	4	CIFA	Non visionato	2003	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Poiché l'impianto nel suo insieme (tramogge, sili e nastri) è costituito da macchine che possono Concedibili in uso previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti e verificare la stabilità delle passerelle di camminamento in quota

130	34	smontato composto da:	Tramogge di carico (5 punti di carico) e nastri trasportatori inerti	1	CIFA	PERSONA L 5	2005	SI	Non visionata	Non visionat o	funzionare sia singoiarmente cne solidalmente, devono possedere ciascuna la propria marcatura CE o confomità ai requisiti dell'allegato V D.Lgs 81/2008, e l'impianto nel suo insieme deve essere marcato CE e dotato di dichiarazione di conformità.	Il macchinario necessita di alcune verifiche e adeguamenti prima di essere concesso in uso: 1) Tramogge: installare la griglia anticaduta per persone; 2) Nastri Trasportatori: Installare una protezione efficace mediante barriera metallica degli organi in moto accessibili: pulegge, ruote di folle etc; in alternativa, sui 4 lati accessibili al di sotto della tramoggia e lungo lo sviluppo del nastro trasportatore di carico ai sili, installare una cancellata metallica interbloccata; 3) Verifica di funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti (funi di sgancio, arresti di emergenza, segnalatori acustici e luminosi) 4)Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento; 5) Verificare la stabilità delle passerelle che conducono in quota
142	35		Pesa a ponte	1	Cooper ativa Bilanci ai	Non visionato	Non visionat o	Non visionato	Non visionata	Non visionat o		Concedibile in uso
151	37		Pala Gommata targata ADA036	1	Caterpi llar	CAT 928G	2001	SI	Non visionata	Non visionat o		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti, pneumatici da cambiare
153	38		Escavatore matr. GGE00713	1	CAT	330D LN	2008	SI	Non visionata	Non visionat o		Fermo da svariato tempo. Il macchinario necessita di alcune manutenzioni: vetro anteriore da cambiare, verifica impianto elettrico e sistemi di sicurezza presenti, verifica periodica della ralla, verifica dei cingoli, cabina e sedile di guida, batterie da cambiare. Non concedibile in uso prima degli adeguamenti.

154	39		Dumper	1	VOLVO	A30C	1999	SI	Non visionata	Non visionato		Fermo da tempo. Il macchinario necessita di svariate manutenzioni: carpenteria da riparare, specchietti retrovisori, girofaro da installare, cabina di guida da verificare, revisione generale impianto elettrico, pneumatici da cambiare, batterie da cambiare. Non concedibile in uso prima degli adeguamenti.
163	40		Bulldozer cingolato AKM01934	1	CAT	D6NXL	2003	SI	Non visionata	Non visionato		Fermo da tempo. Il macchinario necessita di svariate manutenzioni: specchietti retrovisori, girofaro da installare, cabina di guida da verificare, revisione generale impianto elettrico, batterie da cambiare. Non concedibile in uso prima degli adeguamenti.
167	41		Pala gommata matricola L110EV1498	1	VOLVO	L110E	2004	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti, pneumatici da verificare ecc
168	42		Escavatore matricola ZEF214BEN6LA05247	1	NEW HOLLAND	E485 KOBELCO	2006	SI	Non visionata	Non visionato		Il macchinario necessita di alcune manutenzioni: verifica impianto elettrico e sistemi di sicurezza presenti, verifica periodica della ralla, verifica dei cingoli, cabina e sedile di guida da revisionare, batterie da cambiare Non concedibile in uso prima degli adeguamenti.
169	43		Escavatore Cingolato matricola HCMBAL00P00020971	1	HITACHI ZAXIS	280LCN 280ZX	2005	SI	Non visionata	Non visionato		Il macchinario è fermo dal 2015 e necessita di alcune manutenzioni: verifica impianto elettrico e sistemi di sicurezza presenti, verifica periodica della ralla, verifica dei cingoli, cabina di guida da revisionare e sedile di guida da cambiare, batterie da cambiare Non concedibile in uso prima degli adeguamenti
169	44		Escavatore Cingolato matricola 706978	1	JCB	JS220N	2001	SI	Non visionata	Non visionato		Il macchinario è fermo dal 2015 e necessita di alcune manutenzioni: verifica impianto elettrico e sistemi di sicurezza presenti, verifica periodica della ralla, verifica dei cingoli, installazione specchietti retrovisori, girofaro, cristalli da cambiare, sportelli dei vani motore da chiudere, cabina di guida da revisionare, batterie da cambiare Non concedibile in uso prima degli adeguamenti

170	45		Pala Gommata matricola XFNHW270BN8HE 61162	1	NEW HOLL AND	W270B	2009	SI	Non visionata	Non visionat o		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti, fari da sistemare etcc
4	49		Serbatoio di gasolio 9000 l	1	Non visiona to	n.v.	Non visionat o	NO	Non visionata	Non visionat o	Deve essere ottenuto il CPI dal Comando provinciale dei VVF per attività N49 e n°12	Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
57	50		Cisterna per gasolio 9 mc	1	EMILI ANA SERBA TOI	Non visionato	Non visionat o	SI	Non visionata	Non visionat o		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
125	51		Serbatoio di gasolio 9000 l	1	EMILI ANA SERBA TOI	n.v.	1998	SI	Non visionata	Non visionat o		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
126			Serbatoio di gasolio 9000 l	1	TML	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionat o		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
132	52		Rullo	1	DYNA PAC	CC15	1990	NO	NO	Non visionat o		Non Funzionante. Si può concedere previo adeguamento: installare cintura di sicurezza , camnio sedile di guida e verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori etc. Da revisionare motore e batterie
138			Serbatoio di gasolio 3500 l	1	TML	n.v.	1998	SI	Non visionata	Non visionat o		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
139			Serbatoio di gasolio 5000 l	1	EMILI ANA SERBA TOI	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionat o		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011

140			Serbatoio di gasolio 5000 l	1	EMILIANA SERBATOI	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionato		Non utilizzabile nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni previste per le attività n°12 di cui al DPR 151/2011
52	53		Camion da miniera targato MIAF562	1	Non visionato	n.v.	ante 1996	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Si può concedere in uso previo adeguamento: installare cinture di sicurezza, revisione sistema elettrico, revisione, pneumatici , girofaro, cicalino di retromarcia etc. necessita di nuove batterie
53	54		Camion da miniera	1	ASTRA	n.v.	1989	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Si può concedere in uso previo adeguamento: installare cinture di sicurezza, revisione sistema elettrico, revisione, pneumatici , girofaro, cicalino di retromarcia etc. necessita di nuove batterie
84			Autocarro non targato	1	PERLINI	131-33	ante 1996	NO	NO	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva . Batterie non funzionanti
85	55		Terna gommata targata Roma AL428	1	HITACHI	FB100	1997	SI	NO	Non visionato	Non visionata la revisione	Non Funzionante. Concedibile in uso previo adeguamento: Sono da rifare i freni, cambiare pneumatici e specchietti, fari e revisione sistema elettrico,cambio del sedile di guida, camio dei vetri e blocco sportelli dei vani motore. Verificare funzionalità cintura di sicurezza, cicalino, girofaro etc e batterie
93	56		Ruspa cingolata	1	CATERPILLAR	D4H	1992	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previo adeguamento: Sono da rifare i pistoni,cambiare gli specchietti, fari e revisione del sistema elettrico, cambio del sedile di guida e dei vetri. Bloccare gli sportelli dei vani motore. Verificare funzionalità cintura di sicurezza, cicalino, girofaro etc e batterie
98			Carrello elevatore a gasolio 3,8 T	1	MANITOU	MCE40H	1996	NO	NO	Non visionato		Si può concedere in uso previo adeguamento. Batterie non funzionanti.Manca cintura di sicurezza, sedile non idoneo, manca il girofaro, cicalino di retromarcia, revisione sistema elettrico e verifica dei sistemi di sicurezza

141	57		Miniescavatore cingolato targato CAAE547	1	MECALAC	8CX	1997	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Non Funzionante. Si può concedere in uso previa installazione degli specchietti retrovisori, rifacimento del sedile di guida, installazione del girofaro e della cintura di sicurezza e previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, fari, verifica della ralla. Verificare che sia effettivamente marcato CE
76	58		Idropulitrice	1	TK215	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso
91			Compressore	1	ATLAS COPCO	XAS96	1989	NO	NO	Non visionato		Concedibile in uso previo blocco degli sportelli degli organi in moto e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti.
104			Smontagomme	1	CORMACH	Non visionato	2000	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza presenti
112			Gruetta 200 kg	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione
113			Trapano a colonna	1	EMERSON	Non visionato	Non visionato	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione dei sistemi di sicurezza presenti
144			Saldatrice	1	SIO	303	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti
145			Mola	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti
146			Compressore	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Il macchinario necessita di alcune verifiche e adeguamenti prima di essere concesso in uso: Il carter di protezione della cinghia deve racchiudere interamente l'organo motore e non consentire l'avvicinamento di arti. Verificare i restanti sistemi di sicurezza presenti

147			Trapano a colonna	1	NORWICK	Non visionato	Non visionato	SI	Non visionata	Non visionato		Il macchinario necessita di alcune verifiche e adeguamenti prima di essere concesso in uso: Manca il carter di protezione interbloccato a protezione del mandrino. Gli sportelli superiori di accesso agli organi in moto devono essere bloccati o interbloccati. ificare i restanti sistemi di sicurezza presenti
148			Idropultrice	1	FIMIS	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti
149			Recipiente in pressione con erogatore carrellato	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti
157	59		Aspiratore per finissimi	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionato		Verificare se i nastri fanno parte di quelli di cui al punto n° 2: "Sono presenti circa 200 ml di nastri trasportatori, mai entrati in funzione e per oltre 100 m incompleti. I macchinari, nei tratti in cui risultano completi (circa 50 m) non sono conformi ai requisiti di sicurezza in quanto mancanti di carter di protezione degli organi in moto e sistemi di arresto di emergenza lungo tutto lo sviluppo. Non concedibili in uso senza gli opportuni adeguamenti
158			tramoggia	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionato		Macchinario da riassemble e verificare il funzionamento. Non concedibile in uso prima della verifica dei sistemi di sicurezza in esso presenti.
159			Frantoio	1	BHS SONT HOFE N	RSMX1222	2005	Non visionato	Non visionata	Non visionato		

25	60		Camion con cassone telonato targato DN 976TS	1	IVECO	Cursor 450	2008	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Il macchinario è smontato e fermo da svariato tempo. Verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza. Verificare la presenza di idonei segnalatori acustici e luminosi. Imbullonare o interbloccare tutti gli sportelli apribili su parti meccaniche in movimento. Non concedibile in uso senza gli opportuni adeguamenti
26	61		Betonpompa con braccio da 32 m targata DT943RD	1	IVECO TRAKKER 450E5	Pompa CIFA 32L Magnum	2008	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la verifica periodica del braccio	Concedibile in uso previa revisione positiva
27	62		Betoniera 18 mc targata DT942RD	1	IVECO TRAKKER 450E5	CIFA	2008	SI	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva e previa verifica periodica del braccio e verifica dei dispositivi di sicurezza presenti
28	63		Betoniera 18 mc targata DT939RD	1	IVECO TRAKKER 450E5	CIFA	2007	SI	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica dei dispositivi di sicurezza presenti
32 -66	64		Trattore targato DS946JS con Semirimorchio telonato e targato AA94897	1					Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica dei dispositivi di sicurezza presenti . Semirimorchio non funzionante causa batterie
31	65		Trattore targato DM872CW e semirimorchio con sponde idrauliche targato AE63193	1	ADIGE	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
101 - 32	66		Trattore targato DJ071KD con semirimorchio targato AE63132 con sponde idrauliche	1						Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva e e verifica dei dispositivi di sicurezza presenti
61	67		Trattore targato EG873VW	1	IVECO	TRAKKER 500	2011	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Cambio da revisionare. Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva

62	67		Pianale targato AC01045	1	OFFICINE DE ANGE LIS	457701 RS9590	2001	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva.
29	68		Trattore targato DW091RX	1	IVECO	STRALIS 500E5	2008	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva.
33			Semirimorchio telonato targato AD57919	1	ANDREOLI	n.v.	2005	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
34			Semirimorchio telonato targato AB84295	1	MINE RVA	n.v.	2001	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
35	69		Semirimorchio sponde idrauliche targato AC82384	1	MINE RVA	n.v.	2003	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Necessita del cambio del treno gomme
36			Trattore targato DW092RX con semirimorchio targato AC00985 con sponde idrauliche	1	IVECO	STRALIS 500E5	2009	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Necessita del cambio del treno gomme
67	70		Semirimorchio sponde idrauliche e targato AE63133	1	ADIGE	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
70			Trattore targato CY858LS con semirimorchio targato AC01358 con sponde idrauliche	1	IVECO	STRALIS 540/ADIGE	2006	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
94	71		Pianale targato AD58283 su trattore targato DW093RX	1	IVECO STRALIS 500/ DE ANGE LIS	Non visionato	2006	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva

107			Semirimorchio con sponde idrauliche targato AC82372	1	MINE RVA	n.v.	2003	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva
73	72		Trattore targato CW348BW con cassone telonato	1	IVECO	TRAKKER 440/ ANDR EOLI	2005	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Pneumatici da cambiare, revisione sistema idraulico e tamburo
38	73		Trattore targato CY740LS	1	IVECO	STRALIS 540	2006	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
41			Semirimorchio telonato targato AA55630	1	MINE RVA	n.v.	1998	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Non funzionante: necessita del cambio, revisione del motore e cambio treno pneumatici. Concedibile in uso previa verifica positiva
44			Semirimorchio telonato in Alluminio targato AA68373	1	ZORZI	n.v.	1990	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Senza telone
46			Semirimorchio telonato targato AA68379	1	MINE RVA	EURO 2000	ante 1996	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Fermo da svariati anni
47			Semirimorchio telonato in Alluminio targato PT06568	1	PIACE NZA	n.v.	1993	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Fermo da svariati anni. Pneumatici da cambiare
48			Semirimorchio telonato in Alluminio targato FI44975	1	BIANC HI	n.v.	1993	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Fermo da svariati anni. Pneumatici da cambiare
49			Semirimorchio telonato in Alluminio targato AA27724	1	MINE RVA	n.v.	1993	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Fermo da svariati anni. Pneumatici da cambiare
51			Semirimorchio telonato in Alluminio targato GE31321	1	PAGA NINI	n.v.	ante 1996	NO	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Fermo da svariati anni. Pneumatici da cambiare
54				Cassone per semirimorchio	1	ADIGE	n.v.	1990	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione

64		Base del semirimorchio di cui al n°54 TARGATO AC01287	1	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionato		Necessita di rifacimento fondo metallico, nuovi pneumatici e revisione
116		Cisterna targata CB639ST	1	IVECO EURO TRAKKER	CURSOR	2002	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Da rimontare con il cassone del semirimorchio
20		Camion Gru targa AG068KX	1	IVECO	GRU PM 26-022	1986	NO	NO	Non visionato	Non visionata la verifica periodica del gruppo di sollevamento	Concedibile in uso previa revisione positiva.
86	74	Spazzatrice targata BE838RK	1	MERCEDES	16B	ante 1996	NO	NO	Non visionato	Non visionata la revisione	Non Funzionante. Concedibile in uso previa revisione positiva
87		Autobotte targata BN220EN Inox	1	IVECO TURBOSTAR	Non visionato	1991	NO	NO	Non visionato	Non visionata la revisione	Non Funzionante: rifare sospensioni, pneumatici, e revisione imp. Elettrico, batterie etc. Concedibile in uso previa revisione positiva
90		Trattore tagato BN540ZM	1	MAN	33464	2000	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Non Funzionante: rifare revisione generale, imp. Elettrico, batterie etc
92		Gru 4700 Kg su camion targato BD858KV	1	ASTRA/PESCI	Non visionato	1984	NO	NO	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Non concedibile in uso perché da adeguare. Manca omologazione e verifica della gru e verifica dei sistemi di sicurezza
97		Gru 3550 Kg su camion targato BX415TG	1	FIAT	130	ante 1996	NO	NO	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Non concedibile in uso perché da adeguare. Manca omologazione e verifica della gru e verifica dei sistemi di sicurezza
80	75	Betoniera targata CJ220SB	1	IVECO EURO TRAKKER 440 /CIFA	SY1300	2003	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti.
82		Betonpompa targata CJ502SC con braccio da 28,4 m	1	ASTRA /CIFA	MAGNUM 28,4	2003	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Concedibile in uso previa revisione positiva, verifica periodica del braccio e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti.

81	76		Betonpompa targata DR916DA con braccio da 21 m	1	IVECO EURO TRAK KER 410 /CIFA	Non visionato	2008	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Concedibile in uso previa revisione positiva, verifica periodica del braccio e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti.
63			Cisterna per calcestruzzo targata AE05714	1	MISTRAL	Non visionato	2006	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e la verifica periodica per recipienti in pressione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica periodica.
63	77		Cisterna per calcestruzzo targata AE05714	1	MISTRAL	Non visionato	2006	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e la verifica periodica per recipienti in pressione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica periodica.
65			Cisterna per calcestruzzo targata AE05715	1	MISTRAL	Non visionato	2006	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e la verifica periodica per recipienti in pressione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica periodica.
65			Cisterna per calcestruzzo targata AE05715	1	MISTRAL	Non visionato	2006	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e la verifica periodica per recipienti in pressione	Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica periodica.
30			Autocarro con cisterna di gasolio 900 l Targato DN954TS	1	IVECO DAILY 35 C12	serbatoio DEMO UN 1202	2008	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Non funzionante causa batterie da cambiare. Concedibile in uso previa revisione positiva
37			Autocarro targato EC942SP	1	IVECO DAILY 35 C12	35C13	2010	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
74			Autocarro targato DX017RV con bonza gasolio 900 l	1	IVECO	35.10.00	2009	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva

103	78	Autocarro con cisterna di gasolio 900 l Targato DF357FJ	1	IVECO DAILY 35 C12	Non visionato	2007	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva
105		Fuoristrada pick up targato DS940JS	1	IVECO	MASSIF 30HDI	Non visionato	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva
106		Autoveicolo furgonato targato CW832BP	1	FIAT	DOBLO'	2003	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva
109		Fuoristrada targato ZA325VK	1	ROVE R	FREELAN DER	2005	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Non funzionante. Rifare il motore. Concedibile in uso previa revisione positiva.
110		Autovettura targata DT064RC	1	FIAT	CROMA	2008	N.A.	N.A.	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso solo in cantiere previa revisione positiva
131		PICK UP Targato CT590HZ	1	MAZD A	B2005	Non visionato	N.A.	N.A.	Non visionato		Non funzionante: mancano ruote, mancano batterie, trasmissione rotta.
134		Gru da 3700 Kg su camion targato AS540NZ	1	IVECO / BONFI GLIOLI	Z6400/J	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Non concedibile in uso perché da adeguare. Manca omologazione e verifica della gru e verifica dei sistemi di sicurezza
135		Cisterna per acqua da 20 mc targata BA421YD	1	IVECO	Non visionato	Non visionato	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Necessita di cambio batterie
171		Autocarro ribaltabile targato CT294CS con 400.000 Km	1	IVECO	35 C9	2005	N.A.	N.A.	Non visionato		Non funzionante per problemi alla centralina, pneumatici da cambiare

69	79		Semirimorchio con sponde idrauliche targato AE63192	1	ADIGE	n.v.	2007	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva
68			semirimorchio targato AD57918 telonato								Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva.
71			Semirimorchio con sponde idrauliche targato AC01286	1	ADIGE	n.v.	2002	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Pneumatici da cambiare
79			Semirimorchio con sponde idrauliche targato AC00984	1	ADIGE	n.v.	2001	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Pneumatici da cambiare
115	80		Semirimorchio con sponde idrauliche targato AC99644	1	ANDREOLI	n.v.	2004	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Pneumatici da cambiare.
136	80		Semirimorchio telonato targato AD58398	1	ADIGE	2006	SI	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Necessita di cambio pneumatici
137			Semirimorchio con sponde idrauliche targato AD58397	1	ADIGE	2006	SI	Non visionato	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione	Concedibile in uso previa revisione positiva. Necessita di cambio pneumatici
83	81		Pompa per cls targata DK838DZ con braccio da 41 m	1	IVECO EURO TRAKKER 450 /CIFA	K41	2007	SI	Non visionata	Non visionato	Non visionata la revisione e verifica periodica del braccio	Concedibile in uso previa revisione positiva, verifica periodica del braccio e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti.
155	82		Piattaforma elevatrice n° omologazione LGP9078matr. LLM1571010	1	F.LLI DIECI	35.16 PEGASUS	2009	SI	SI	Non visionato	Non visionata la verifica periodica del gruppo di sollevamento	Funzionante. Si può concedere in uso previa installazione dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, sedile di guida da sostituire, verifiche batterie e impianto elettrico etc. Non concedibile in uso prima degli adeguamenti.

1b	83		Camion con cassone telonato tg DM739CW	1	Iveco	Trakker 450	Non visionato	Non Visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti, delle batterie e previa revisione
2b			Autocarro tg EC941SP	1	Iveco	Daily	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		Concedibile in uso previa verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza presenti, della batteria e previa revisione
3b	84		Rullo	1	Hamm	3518	Non visionato	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica della batteria, dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc
4b	85		Autocisterna Iveco Eurotrakker tg BF208WT	1	Iveco	Eurotrakker	Non visionato	Non Visionato	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica batterie.
17b			Autocisterna BD975KV	1	Iveco	Eurotrakker	1997	Non Visionato	Non visionata	Non visionato		In manutenzione e non funzionante
19b			Autocarro targato tg CA341XL	1	Iveco	Daily 35-39	2002	N.A	N.A	Non visionato		In manutenzione e non funzionante
6b	86		Autovettura tg CW940BP	1	Fiat Punto	Multijet	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		cattivo stato: mancanza di una ruota, altri pneumatici da cambiare, sedili da rivedere e cabina di guida e verifica revisione e batterie
7b			Autovettura tg CG852NK	1	Opel	Safira 2.2 DTI,	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica batterie.
8b			Autovettura SUVtg EA154YA 451300,00 km	1	Toyota	Rav4	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		cattivo stato: pneumatici da cambiare revisione sistema olio e sistema ruote motrici
9b			Autovettura tg EC763SK	1	Ford	KA	2010	N.A	N.A	Non visionato		Concedibile in uso previa revisione positiva e verific abatterie.
10b			Autovettura targata CW829BP	1	Fiat Punto	Multijet	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		pneumatici da cambiare, verifica revisione e batteria
11b			Autovettura targata CA411XJ	1	Renaul t	Clio	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		pneumatici da cambiare, verifica revisione e batteria

12b			Autovettura targata DT248PZ	1	Fiat	Panda multijet	2008	N.A	N.A	Non visionato		verifica revisione e batteria
13b			Autovettura targata CW730HD	1	VOLKSWAGEN	Toureg V10 tdi	2005	N.A	N.A	Non visionato		verifica revisione e batteria
14b			Autovettura targata DR904ZK	1	Fiat Panda	multijet	2008	N.A	N.A	Non visionato		verifica revisione e batteria
15b			Pick Up targato CZ355HK	1	Mazda	B2500	2006	N.A	N.A	Non visionato		pneumatici da cambiare, sedili da rivedere e cabina di guida e verifica revisione e batterie
16b			Autovettura targata EC419SN, 274576KM	1	Fiat	Grande Punto Evo	Non visionato	N.A	N.A	Non visionato		verifica revisione e batteria
18b			Autovettura Toyota Rav4 CT753HZ	1	Toyota	Rav4	2003	N.A	N.A	Non visionato		verifica revisione e batteria
20b	87		Camion con cassone telonato targato DN977IS	1	Iveco	Trakker	2008	SI	Non visionata	Non visionato		Concedibile in uso previa revisione positiva e verifica batterie e previa verifica dei sistemi di sicurezza presenti
21b	88		Escavatore cingolato	1	Komat'su	PC230NHD	2010	SI	Non visionata	Non visionato		Funzionante. Si può concedere in uso previa verifica dei dispositivi di sicurezza: cicalino retromarcia, girofaro, verifiche sulla ralla, cambio vetro cabina di guida, fari, specchietti retrovisori, cintura di sicurezza etc