


1 RIFERIMENTI



2 OGGETTO DI RELAZIONE

- Valutazione dei danni arrecati da eventi meteorici alle serre ed al loro contenuto.

3 SOPRALLUOGO

In data 7 marzo è stato effettuato il sopralluogo al vivaio. Le serre denominate “serra invasatrice” e “serra concimatore” (sul lato dx rispetto all’ingresso), hanno ceduto sulla copertura a causa del carico di neve e precedentemente del vento. In particolare la “serra invasatrice” presenta una parte della copertura plastica rotta mentre a carico degli archi metallici di sostegno i danni sono piu’ limitati (foto 1). La “serra concimatore” ha ceduto sia nelle parti plastiche di copertura sia nelle parti di sostegno (foto 2-3-4). Nella precedente relazione era stato evidenziato lo stato precario sia dei sostegni metallici che delle coperture plastiche. Il costo di ripristino delle coperture di ambedue le serre risulta essere superiore al rifacimento ex novo.

Anche le altre serre, probabilmente a causa della mancanza di manutenzione, all’esterno presentano crepe nelle plastiche dure, fori e danneggiamenti nelle altre coperture, usura delle parti di sostegno.


Le dotazioni ed i materiali all’interno sono irrecuperabili e sono stati decurtati dall’inventario originario (All.3).

4 CONCLUSIONI

Nella precedente relazione estimativa il valore delle serre è stato considerato incluso alla voce “vivaio”, valorizzata sia sulla base delle tabelle “valori Agricoli Medi della Commissione Provinciale Abusi edilizi ed Espropri della provincia di Modena edizione 2017, Regione Agraria n.6 , sia sullo stato di manutenzione.

Si procede quindi con gli stessi criteri all’aggiornamento sia di tale voce, sia del capitolo “dotazioni” dell’ inventario All.3 .

5 INVENTARIO



5.2 Dotazioni

materiale	████████
piante	████████
prodotti vari	██████
<i>Totale</i>	████████

6 CONCLUSIONI



7 ALLEGATI

- All.3 Inventario Esteso rev 01

7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1. Serra invasatrice



Foto 2. Serra concimatore



Foto 3 Serra concimatore



Foto 4 Serra concimatore

