

Lotto	Rif Perizia	Q.tà	descrizione ita	Ubicazione
5	98	Pezzi 5	Guarnizione RB090	C1
	90	Pacchi 155	Guarnizione filo pavimento RB120	C1
	91	Pacchi 6	Guarnizione RB110	C1
	99	Pezzi 3	Guarnizione RB080	C1
	92	Pezzi 10	Guarnizione RB030	C1
	93	Pezzi 28	Guarnizione RB130	C1
	94	Pezzi 23	Guarnizione RB100	C1
	152	Pacchi 24	Guarnizione RB060 da 25 Mt	D1